金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則	Z2344
超音波パルス法による固体の音速の測定方法（対比試験片を用いる方法）	Z2353
大気環境の腐食性を評価するための環境汚染因子の測定	Z2382
大気環境の腐食性を評価するための標準金属試験片及びその腐食度の測定方法	Z2383
金属粉（超硬合金用を除く）―単軸圧縮による圧縮性試験方法	Z2508
金属粉（超硬合金用を除く）―圧縮成形及び焼結後の寸法変化試験方法	Z2509
金属粉―乾式ふるい分けによる粒度試験方法	Z2510
鋳物砂の試験方法	Z2601
鋼溶接部の超音波自動探傷方法	Z3070
アルミニウム管溶接部の超音波斜角探傷試験方法	Z3081
アーク溶接継手の片振り引張疲れ試験方法	Z3103
溶接熱影響部のテーパかたさ試験方法	Z3115
Ｔ形すみ肉溶接継手の曲げ試験方法	Z3134
抵抗スポット及びプロジェクション溶接継手のせん断試験に対する試験片寸法及び試験方法	Z3136
抵抗スポット及びプロジェクション溶接継手の十字引張試験に対する試験片寸法及び試験方法	Z3137
Ｔ形溶接割れ試験方法	Z3153
重ね継手溶接割れ試験方法	Z3154
Ｃ形ジグ拘束突合せ溶接割れ試験方法	Z3155
Ｕ形溶接割れ試験方法	Z3157
ｙ形溶接割れ試験方法	Z3158
Ｈ形拘束溶接割れ試験方法	Z3159
鉛フリーはんだ試験方法―第２部：機械的特性試験方法―引張試験	Z3198―２
鉛フリーはんだ試験方法―第３部：広がり試験方法	Z3198―３
鉛フリーはんだ試験方法―第４部：ウェッティングバランス法及び接触角法によるぬれ性試験方法	Z3198―４
鉛フリーはんだ試験方法―第５部：はんだ継手の引張及びせん断試験方法	Z3198―５
鉛フリーはんだ試験方法―第６部：ＱＦＰリードのはんだ継手45度プル試験方法	Z3198―６
鉛フリーはんだ試験方法―第７部：チップ部品のはんだ継手せん断試験方法	Z3198―７
軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒	Z3211
抵抗溶接用銅合金電極材料	Z3234
銀ろう	Z3261
銅及び銅合金ろう	Z3262
りん銅ろう	Z3264
ニッケルろう	Z3265
金ろう	Z3266
パラジウムろう	Z3267
真空用貴金属ろう	Z3268
軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ	Z3312
軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ	Z3313
金属材料の溶接施工要領及びその承認―溶接施工法試験―第１部：鋼のアーク溶接及びガス溶接並びにニッケル及びニッケル合金のアーク溶接	Z3422―１
溶接後熱処理方法	Z3700
溶接―予熱温度，パス間温度及び予熱保持温度の測定方法の指針	Z3703
医用放射線機器図記号	Z4004
放射性希ガスモニタ	Z4317
熱ルミネセンス線量計測装置	Z4320
環境γ線連続モニタ	Z4325
放射性表面汚染サーベイメータ	Z4329
光刺激ルミネセンス線量計測装置	Z4339
工業用γ線装置	Z4560
アラニン線量計測装置	Z4571
回転形コバルト60遠隔治療装置	Z4608
胸部間接撮影用コンデンサ式Ｘ線装置	Z4613
医用Ｘ線装置通則	Z4701
医用Ｘ線機械装置通則	Z4703
診断用Ｘ線可動絞り	Z4712
暗流Ｘ線遮へい用シャッタ	Z4713
医用Ｘ線装置用高電圧プラグ及びソケット	Z4731
医用Ｘ線装置用プラグ付高電圧ケーブル	Z4732
診断用Ｘ線防護用具	Z4831
胸部Ｘ線間接撮影用ミラーカメラ	Z4901
医用Ｘ線増感紙の寸法	Z4912
胸・腹部用Ｘ線水ファントム	Z4915
Ｘ線用解像力テストチャート	Z4916
Ｘ線変調度伝達関数測定用テストチャート	Z4917
医用フィルム自動現像機	Z4919
Ｘ線写真フィルム用ネームプリンタ	Z4920
Ｘ線管電圧測定器	Z4921
放射形コンピュータ断層装置用ファントム	Z4922
Ｘ線コンピュータ断層撮影装置用ファントム	Z4923
診断用磁気共鳴装置用ファントム	Z4924
診断用磁気共鳴装置―図記号及び標識	Z4950
電子化文書のデジタル用試験標板―仕様及び使用方法	Z6014
高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針	Z8071
印刷用語―デジタル印刷	Z8125
人間工学―精神的作業負荷に関する原則―設計の原則	Z8503
人間工学―視覚表示装置を用いるオフィス作業―表示色の要求事項	Z8518
人間工学―人とシステムとのインタラクション―対話の原則	Z8520
色の測定方法―反射及び透過物体色	Z8722
色の表示方法―物体色の色差	Z8730
真空計校正方法	Z8750
渦流量計―流量測定方法	Z8766
粒子径測定結果の表現―第１部：図示方法	Z8819―１
液相重力沈降法による粒子径分布測定方法―第２部：ピペット法	Z8820―２
粒子径測定のための試料調製―粉体の液中分散方法	Z8824
大気中のＰM2.5測定用サンプラ	Z8851
配管系の識別表示	Z9102
道路照明基準	Z9111