^{56}Mn	1×10^{4}
^{52}Fe	1×10^{4}
^{55}Fe	1×10^{6}
^{59}Fe	1×10^{3}
^{55}Co	1×10^{4}
^{56}Co	1×10^{2}
^{57}Co	1×10^{3}
^{58}Co	1×10^{3}
^{58m}Co	1×10^{7}
^{60}Co	1×10^{2}
^{60m}Co	1×10^{6}
^{61}Co	1×10^{5}
^{62m}Co	1×10^{4}
^{59}Ni	1×10^{5}
^{63}Ni	1×10^{5}
^{65}Ni	1×10^{4}
^{64}Cu	1×10^{5}
^{65}Zn	1×10^{2}
^{69}Zn	1×10^{6}
^{69m}Zn	1×10^{4}
^{67}Ga	1×10^{4}
^{72}Ga	1×10^{4}
^{68}Ge	1×10^{2}
^{71}Ge	1×10^{7}
^{73}As	1×10^{6}
^{74}As	1×10^{4}
^{76}As	1×10^{4}
^{77}As	1×10^{6}
^{75}Se	1×10^{3}
^{82}Br	1×10^{3}
^{81}Rb	1×10^{4}
^{86}Rb	1×10^{5}
^{85}Sr	1×10^{3}
^{85m}Sr	1×10^{5}
^{87m}Sr	1×10^{5}
^{89}Sr	1×10^{6}
^{90}Sr	1×10^{3}
^{91}Sr	1×10^{4}
^{92}Sr	1×10^{4}
^{90}Y	1×10^{6}
^{91}Y	1×10^{5}
^{91m}Y	1×10^{5}
^{92}Y	1×10^{5}
^{93}Y	1×10^{5}
^{93}Zr	1×10^{4}
^{95}Zr	1×10^{3}
^{97}Zr	1×10^{4}
^{93m}Nb	1×10^{4}
^{94}Nb	1×10^{2}
^{95}Nb	1×10^{3}
^{97}Nb	1×10^{4}
^{98}Nb	1×10^{4}
^{90}Mo	1×10^{4}
^{93}Mo	1×10^{4}
^{99}Mo	1×10^{4}
^{101}Mo	1×10^{4}
^{96}Tc	1×10^{3}
^{96m}Tc	1×10^{6}