住宅型式性能認定に関する公示

財団法人日本建築センター公示第品型90号

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第31条第1項の規定により住宅型式性能認定を行ったので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成21年9月24日

財団法人日本建築センター
理事長　立石　真

平成12年建設省告示第1655号第1号に掲げる住宅
（認定年月日：平成20年11月14日）
旭化成ホームズ株式会社（東京都新宿区西新宿２－３－１）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級３
T010302Ab2020118　T010302Ab2020124
T010302Ab2020128　T010302Ab2020134
T010302Ab2020138
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級２
T010202Ab2030118　T010202Ab2030124
T010202Ab2030128　T010202Ab2030134
T010202Ab2030138
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級１
T010102Ab2040118　T010102Ab2040124
T010102Ab2040128　T010102Ab2040134
T010102Ab2040138
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級３
T020302Ab2020118　T020302Ab2020124
T020302Ab2020128　T020302Ab2020134
T020302Ab2020138
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級２
T020202Ab2030118　T020202Ab2030124
T020202Ab2030128　T020202Ab2030134
T020202Ab2030138
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級１
T020102Ab2040118　T020102Ab2040124
T020102Ab2040128　T020102Ab2040134
T020102Ab2040138
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）－等級２
T030202Ab2020118　T030202Ab2020124
T030202Ab2020128　T030202Ab2020134
T030202Ab2020138　T030202Ab2030118
T030202Ab2030124　T030202Ab2030128
T030202Ab2030134　T030202Ab2030138
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）－等級１
T030102Ab2040118　T030102Ab2040124
T030102Ab2040128　T030102Ab2040134
T030102Ab2040138
平成12年建設省告示第1655号第1号に掲げる住宅
（認定年月日：平成21年5月29日）
積水化学工業株式会社（大阪府大阪市北区西天満２－４－４）
劣化対策等級（構造躯体等）－等級３
T140302Aa08314　T140302Aa12408
T140302Ab03414
劣化対策等級（構造躯体等）－等級２
T140202Aa08312
劣化対策等級（構造躯体等）－等級１
T140102Aa08311
積水ハウス株式会社（大阪府大阪市北区大淀中１－１－８８梅田スカイビル）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級３
T010302Aa2840804　T010302Aa2840806
T010302Aa2850804　T010302Aa2850805
T010302Aa2860707　T010302Aa2860708
T010302Aa2860801　T010302Aa2860802
T010302Aa2860803　T010302Ab0131707
T010302Ab0131708　T010302Ab0131709
T010302Ab0161710　T010302Ab0161711
T010302Ab0161712　T010302Ab0171710
T010302Ab0171711　T010302Ab0171712
T010302Ab0290110　T010302Ab0290111
T010302Ab0291301　T010302Ab0291302
T010302Ab0320113　T010302Ab0320114
T010302Ab0320115　T010302Ab0321304
T010302Ab0321305　T010302Ab0321306
T010302Ab0330113　T010302Ab0330114
T010302Ab0330115　T010302Ab0331304
T010302Ab0331305　T010302Ab0331306
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級２
T010202Aa2870804　T010202Aa2870806
T010202Aa2880804　T010202Aa2880805
T010202Aa2890707　T010202Aa2890708
T010202Aa2890801　T010202Aa2890802
T010202Aa2890803　T010202Ab0141707
T010202Ab0141708　T010202Ab0141709
T010202Ab0181710　T010202Ab0181711
T010202Ab0181712　T010202Ab0191710
T010202Ab0191711　T010202Ab0191712
T010202Ab0300110　T010202Ab0300111
T010202Ab0301301　T010202Ab0301302
T010202Ab0340113　T010202Ab0340114
T010202Ab0340115　T010202Ab0341304
T010202Ab0341305　T010202Ab0341306
T010202Ab0350113　T010202Ab0350114
T010202Ab0350115　T010202Ab0351304
T010202Ab0351305　T010202Ab0351306
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級１
T010102Aa2900804　T010102Aa2900805
T010102Aa2910707　T010102Aa2910708
T010102Aa2910801　T010102Aa2910802
T010102Aa2910803　T010102Ab0151707
T010102Ab0151708　T010102Ab0151709
T010102Ab0201710　T010102Ab0201711
T010102Ab0201712　T010102Ab0310110
T010102Ab0310111　T010102Ab0311301
T010102Ab0311302　T010102Ab0360113
T010102Ab0360114　T010102Ab0360115
T010102Ab0361304　T010102Ab0361305
T010102Ab0361306
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級３
T020302Aa2840804　T020302Aa2840806
T020302Aa2850804　T020302Aa2850805
T020302Aa2860707　T020302Aa2860708
T020302Aa2860801　T020302Aa2860802
T020302Aa2860803　T020302Ab0131707
T020302Ab0131708　T020302Ab0131709
T020302Ab0161710　T020302Ab0161711
T020302Ab0161712　T020302Ab0171710
T020302Ab0171711　T020302Ab0171712
T020302Ab0290110　T020302Ab0290111
T020302Ab0291301　T020302Ab0291302
T020302Ab0320113　T020302Ab0320114
T020302Ab0320115　T020302Ab0321304
T020302Ab0321305　T020302Ab0321306
T020302Ab0330113　T020302Ab0330114
T020302Ab0330115　T020302Ab0331304
T020302Ab0331305　T020302Ab0331306
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級２
T020202Aa2870804　T020202Aa2870806
T020202Aa2880804　T020202Aa2880805
T020202Aa2890707　T020202Aa2890708
T020202Aa2890801　T020202Aa2890802
T020202Aa2890803　T020202Ab0141707
T020202Ab0141708　T020202Ab0141709
T020202Ab0181710　T020202Ab0181711
T020202Ab0181712　T020202Ab0191710
T020202Ab0191711　T020202Ab0191712
T020202Ab0300110　T020202Ab0300111
T020202Ab0301301　T020202Ab0301302
T020202Ab0340113　T020202Ab0340114
T020202Ab0340115　T020202Ab0341304
T020202Ab0341305　T020202Ab0341306
T020202Ab0350113　T020202Ab0350114
T020202Ab0350115　T020202Ab0351304
T020202Ab0351305　T020202Ab0351306
耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級１
T020102Aa2900804　T020102Aa2900805
T020102Aa2910707　T020102Aa2910708
T020102Aa2910801　T020102Aa2910802
T020102Aa2910803　T020102Ab0151707
T020102Ab0151708　T020102Ab0151709
T020102Ab0201710　T020102Ab0201711
T020102Ab0201712　T020102Ab0310110
T020102Ab0310111　T020102Ab0311301
T020102Ab0311302　T020102Ab0360113
T020102Ab0360114　T020102Ab0360115
T020102Ab0361304　T020102Ab0361305
T020102Ab0361306
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）－等級２
T030202Aa2840804　T030202Aa2840806
T030202Aa2850804　T030202Aa2850805
T030202Aa2860707　T030202Aa2860708
T030202Aa2860801　T030202Aa2860802
T030202Aa2860803　T030202Aa2870804
T030202Aa2870806　T030202Aa2880804
T030202Aa2880805　T030202Aa2890707
T030202Aa2890708　T030202Aa2890801
T030202Aa2890802　T030202Aa2890803
T030202Ab0131707　T030202Ab0131708
T030202Ab0131709　T030202Ab0141707
T030202Ab0141708　T030202Ab0141709
T030202Ab0161710　T030202Ab0161711
T030202Ab0161712　T030202Ab0171710
T030202Ab0171711　T030202Ab0171712
T030202Ab0181710　T030202Ab0181711
T030202Ab0181712　T030202Ab0191710
T030202Ab0191711　T030202Ab0191712
T030202Ab0290110　T030202Ab0290111
T030202Ab0291301　T030202Ab0291302
T030202Ab0300110　T030202Ab0300111
T030202Ab0301301　T030202Ab0301302