平成２２年（再イ）第１１号

北海道夕張市清水沢清陵町62番地

再生債務者　渡邊　淳一

1　主文　本件再生計画を認可する。

2　理由の要旨　平成22年６月８日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成22年６月９日

札幌地方裁判所岩見沢支部

平成２２年（再イ）第１２号

北海道夕張郡長沼町旭町南２丁目５番８号

再生債務者　嵯峨野　純

1　主文　本件再生計画を認可する。

2　理由の要旨　平成22年６月８日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成22年６月９日

札幌地方裁判所岩見沢支部

平成２２年（再イ）第１６号

北海道岩見沢市７条西３丁目１番地１　ヴィラセブン102

再生債務者　島崎　洋子

1　主文　本件再生計画を認可する。

2　理由の要旨　平成22年６月８日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成22年６月９日

札幌地方裁判所岩見沢支部

平成２１年（再イ）第６１号

愛知県豊橋市前芝町字西堤46番地

再生債務者　藤本　和美

1　主文　本件再生計画を認可する。

2　理由の要旨　平成22年６月８日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成22年６月９日

名古屋地方裁判所豊橋支部

型式住宅部分等製造者の認証に関する公示

財団法人日本建築センター公示第品製78号

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第33条第1項の規定により型式住宅部分等製造者の認証を行ったので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成22年6月22日

財団法人日本建築センター

理事長　立石　眞

平成12年建設省告示第1656号第2号に掲げる規格化された型式の住宅

（認証年月日：平成21年12月21日）

大和ハウス工業株式会社（大阪府大阪市北区梅田３－３－５）

省エネルギー対策等級－等級４

P0102170402Ab008115a、P0102170402Ab008141a
P0102170402Ab008142a、P0102170402Ab008143a
P0102170402Ab008144a、P0102170402Ab008146a
P0102170402Ab009105a、P0102170402Ab009131a
P0102170402Ab009132a、P0102170402Ab009133a
P0102170402Ab009134a、P0102170402Ab009136a

省エネルギー対策等級－等級３

P0102170302Ab008115a、P0102170302Ab008141a
P0102170302Ab008142a、P0102170302Ab008143a
P0102170302Ab008144a、P0102170302Ab008146a
P0102170302Ab009105a、P0102170302Ab009131a
P0102170302Ab009132a、P0102170302Ab009133a
P0102170302Ab009134a、P0102170302Ab009136a

省エネルギー対策等級－等級２

P0102170202Ab009103a、P0102170202Ab009131a
P0102170202Ab009132a

平成12年建設省告示第1656号第2号に掲げる規格化された型式の住宅

（認証年月日：平成22年2月26日）

積水化学工業株式会社（大阪府大阪市北区西天満２－４－４）

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級３

P0102010302Aa0211811、P0102010302Aa0211812
P0102010302Aa0211813、P0102010302Aa2721331
P0102010302Aa2731431、P0102010302Ab0070902
P0102010302Ab0070922、P0102010302Ab0071125
P0102010302Ab0071806、P0102010302Ab0071826
P0102010302Ab0071921、P0102010302Ab0071923
P0102010302Ab0072204、P0102010302Ab0072224
P0102010302Ab1031125、P0102010302Ab1031721
P0102010302Ab1031726、P0102010302Ab1031806
P0102010302Ab1032002、P0102010302Ab1032122
P0102010302Ab1291846、P0102010302Ab1300168
P0102010302Ab1300372、P0102010302Ab1300536
P0102010302Ab1300556、P0102010302Ab1300832
P0102010302Ab1300842、P0102010302Ab1300845
P0102010302Ab1300852、P0102010302Ab1301646

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級２

P0102010202Aa0221811、P0102010202Aa0221812
P0102010202Aa0221813、P0102010202Aa2741431
P0102010202Ab1940168、P0102010202Ab1940332
P0102010202Ab1940336、P0102010202Ab1940342
P0102010202Ab1940346、P0102010202Ab1940352
P0102010202Ab1940356、P0102010202Ab1940372
P0102010202Ab2180046、P0102010202Ab2180056

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）－等級１

P0102010102Aa0231445、P0102010102Aa0231452
P0102010102Aa0231455、P0102010102Aa0231458
P0102010102Aa0231462、P0102010102Aa0231465
P0102010102Aa0231524、P0102010102Aa0231534
P0102010102Aa0231742、P0102010102Aa0231811
P0102010102Aa0231812、P0102010102Aa0231821
P0102010102Aa0231822、P0102010102Aa0231831
P0102010102Ab0100268、P0102010102Ab0100372
P0102010102Ab0100504、P0102010102Ab0100524
P0102010102Ab0101556、P0102010102Ab0101636
P0102010102Ab0101745、P0102010102Ab0101826
P0102010102Ab0101846、P0102010102Ab0101906
P0102010102Ab0101923、P0102010102Ab0102025
P0102010102Ab0102332、P0102010102Ab0102342
P0102010102Ab0102352、P0102010102Ab0102402
P0102010102Ab0102421、P0102010102Ab0102422

耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級３

P0102020302Aa0211811、P0102020302Aa0211812
P0102020302Aa0211813、P0102020302Aa2721331
P0102020302Aa2731431、P0102020302Ab0070902
P0102020302Ab0070922、P0102020302Ab0071125
P0102020302Ab0071806、P0102020302Ab0071826
P0102020302Ab0071921、P0102020302Ab0071923
P0102020302Ab0072204、P0102020302Ab0072224
P0102020302Ab1291846、P0102020302Ab1300168
P0102020302Ab1300372、P0102020302Ab1300536
P0102020302Ab1300556、P0102020302Ab1300832
P0102020302Ab1300842、P0102020302Ab1300845
P0102020302Ab1300852、P0102020302Ab1301646

耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級２

P0102020202Aa0221811、P0102020202Aa0221812
P0102020202Aa0221813、P0102020202Aa2741431
P0102020202Ab1940168、P0102020202Ab1940332
P0102020202Ab1940336、P0102020202Ab1940342
P0102020202Ab1940346、P0102020202Ab1940352
P0102020202Ab1940356、P0102020202Ab1940372

耐震等級（構造躯体の損傷防止）－等級１

P0102020102Aa0231445、P0102020102Aa0231452
P0102020102Aa0231455、P0102020102Aa0231458
P0102020102Aa0231462、P0102020102Aa0231465
P0102020102Aa0231524、P0102020102Aa0231534
P0102020102Aa0231742、P0102020102Aa0231811
P0102020102Aa0231812、P0102020102Aa0231821
P0102020102Aa0231822、P0102020102Aa0231831
P0102020102Ab0100268、P0102020102Ab0100372
P0102020102Ab0100504、P0102020102Ab0100524
P0102020102Ab0101556、P0102020102Ab0101636
P0102020102Ab0101745、P0102020102Ab0101826
P0102020102Ab0101846、P0102020102Ab0101906
P0102020102Ab0101923、P0102020102Ab0102025
P0102020102Ab0102332、P0102020102Ab0102342
P0102020102Ab0102352、P0102020102Ab0102402
P0102020102Ab0102421、P0102020102Ab0102422
P0102020102Ab1031125、P0102020102Ab1031721
P0102020102Ab1031726、P0102020102Ab1031806
P0102020102Ab1032002、P0102020102Ab1032122
P0102020102Ab2180046、P0102020102Ab2180056

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）－等級２

P0102030202Aa0211811、P0102030202Aa0211812
P0102030202Aa0211813、P0102030202Aa0221811
P0102030202Aa0221812、P0102030202Aa0221813
P0102030202Aa2721331、P0102030202Aa2731431
P0102030202Aa2741431、P0102030202Ab0070902
P0102030202Ab0070922、P0102030202Ab0071125
P0102030202Ab0071806、P0102030202Ab0071826
P0102030202Ab0071921、P0102030202Ab0071923
P0102030202Ab0072204、P0102030202Ab0072224
P0102030202Ab1291846、P0102030202Ab1300168
P0102030202Ab1300372、P0102030202Ab1300536
P0102030202Ab1300556、P0102030202Ab1300832
P0102030202Ab1300842、P0102030202Ab1300845
P0102030202Ab1300852、P0102030202Ab1301646
P0102030202Ab1940168、P0102030202Ab1940332
P0102030202Ab1940336、P0102030202Ab1940342
P0102030202Ab1940346、P0102030202Ab1940352
P0102030202Ab1940356、P0102030202Ab1940372