水質―サンプリング―第12部：底質のサンプリングの指針	K0410―３―12
水質―サンプリング―第２部：サンプリング技術の指針	K0410―３―２
水質―サンプリング―第３部：試料の保存及び取扱いの指針	K0410―３―３
水質―サンプリング―第４部：天然及び人造湖からのサンプリングの指針	K0410―３―４
水質―サンプリング―第６部：河川水のサンプリングの指針	K0410―３―６
水質―サンプリング―第７部：ボイラ施設の水及び蒸気のサンプリングの指針	K0410―３―７
水質―サンプリング―第８部：湿性沈着のサンプリングの指針	K0410―３―８
水質―サンプリング―第９部：海水のサンプリングの指針	K0410―３―９
水質―淡水魚［ゼブラフィッシュ（Brachydanio rerio Hamilton―Buchanan）（真骨類，コイ科）］に対する化学物質の急性毒性の測定―第１部：止水法	K0420―71―10
水質―淡水魚［ゼブラフィッシュ（Brachydanio rerio Hamilton―Buchanan）（真骨類，コイ科）］に対する化学物質の急性毒性の測定―第２部：半止水法	K0420―71―20
水質―淡水魚［ゼブラフィッシュ（Brachydanio rerio Hamilton―Buchanan）（真骨類，コイ科）］に対する化学物質の急性毒性の測定―第３部：流水法	K0420―71―30
水質―セネデスムス（Scenedesmus subspicatus）及びセレナストルム（Selenastrum capricornutum）を用いた淡水藻類の成長阻害試験	K0420―73―10
水質―生菌数の計数―栄養寒天培地中（上）への接種による集落数の計数	K0430―72―10
水質―培養による微生物計数の一般的指針	K0430―72―20
水質―大腸菌群，耐高温性大腸菌群及び推定大腸菌（Escherichia coli）の検出・計数―第１部：メンブレンろ過法	K0430―72―30
水質―大腸菌群，耐高温性大腸菌群及び推定大腸菌（Escherichia coli）の検出・計数―第２部：最確数（ＭＰＮ）法	K0430―72―40
工業用水・工場排水中のビスフェノールＡ試験方法	K0450―10―10
工業用水・工場排水中のアルキルフェノール類試験方法	K0450―20―10
工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法	K0450―30―10
競合免疫測定方法通則	K0461
水素	K0512
高純度炭化水素の凝固点試験方法	K0518
超純水中の細菌数試験方法	K0550
超純水中の有機体炭素（ＴＯＣ）試験方法	K0551
超純水の電気伝導率試験方法	K0552
超純水中の陰イオン試験方法	K0556
工業用リパーゼの活性度測定方法	K0601
血清アルブミンの定量方法	K0602
免疫グロブリンの定量方法	K0603
モノクローナルIgGの定量方法	K0604
トリプシンの定量方法	K0605
トランスフェリンの定量方法	K0606
グルコースオキシダーゼの定量方法	K0607
濁度自動計測器	K0801
溶存酸素自動計測器	K0803
有機体炭素（ＴＯＣ）自動計測器	K0805
プラスチック製滅菌シャーレ	K0950
プッシュボタン式液体用微量体積計	K0970

酸素	K1101
工業用液化塩素―塩素含有量の求め方	K1102
アルゴン	K1105
窒素	K1107
工業用水酸化ナトリウム―第１部：比重又は密度の求め方	K1200―１
工業用水酸化ナトリウム―第10部：マンガン含有量の求め方	K1200―10
工業用水酸化ナトリウム―第２部：全アルカリ，水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウム含有量の求め方	K1200―２
工業用水酸化ナトリウム―第３部：塩化物含有量の求め方―第１節：チオシアン酸水銀(Ⅱ)吸光光度分析方法	K1200―３―１
工業用水酸化ナトリウム―第３部：塩化物含有量の求め方―第２節：ホルハルト改良法，イオンクロマトグラフ分析方法	K1200―３―２
工業用水酸化ナトリウム―第４部：硫酸ナトリウム含有量の求め方	K1200―４
工業用水酸化ナトリウム―第５部：けい素含有量の求め方―高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1200―５
工業用水酸化ナトリウム―第６部：鉄含有量の求め方―原子吸光分析方法，高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1200―６
工業用水酸化ナトリウム―第７部：アルミニウム含有量の求め方	K1200―７
工業用水酸化ナトリウム―第８部：カルシウム含有量の求め方―第１節：原子吸光分析方法	K1200―８―１
工業用水酸化ナトリウム―第８部：カルシウム含有量の求め方―第２節：高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1200―８―２
工業用水酸化ナトリウム―第９部：マグネシウム含有量の求め方―第１節：原子吸光分析方法	K1200―９―１
工業用水酸化ナトリウム―第９部：マグネシウム含有量の求め方―第２節：高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1200―９―２
工業用炭酸ナトリウム―第１部：かさ密度の求め方	K1201―１
工業用炭酸ナトリウム―第２部：250℃における加熱減量及び不揮発物の求め方	K1201―２
工業用炭酸ナトリウム―第３部：全可溶性アルカリ含有量の求め方―第１節：中和滴定法	K1201―３―１
工業用炭酸ナトリウム―第３部：全可溶性アルカリ含有量の求め方―第２節：電位差滴定方法	K1201―３―２
工業用炭酸ナトリウム―第４部：塩化ナトリウム含有量の求め方―ホルハルト改良法，電位差滴定方法	K1201―４
工業用炭酸ナトリウム―第５部：鉄含有量の求め方―１，10―フェナントロリン吸光光度分析方法，原子吸光分析方法，高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1201―５
工業用炭酸ナトリウム―第６部：50℃における水不溶物の求め方	K1201―６
工業用塩酸―第１部：全酸性度の求め方―第１節：中和滴定法	K1310―１―１
工業用塩酸―第１部：全酸性度の求め方―第２節：電位差滴定方法	K1310―１―２
工業用塩酸―第２部：密度測定による塩酸含有量の求め方	K1310―２
工業用塩酸―第３部：鉄含有量の求め方―１，10―フェナントロリン吸光光度分析方法，電気加熱方式原子吸光分析方法，高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法	K1310―３
工業用塩酸―第４部：強熱残分の求め方	K1310―４
三酸化二クロム（酸化クロム）	K1401
三酸化クロム	K1402
二クロム酸ナトリウム二水和物（重クロム酸ナトリウム）	K1403