耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
T020302Aa0490901　T020302Aa0490902
T020302Aa0490903　T020302Aa0490904
T020302Aa0490905　T020302Aa0490906
T020302Aa2830701　T020302Aa2830702
T020302Aa2830703　T020302Aa2830704
T020302Aa2830705　T020302Aa2830706
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T030202Aa0490901　T030202Aa0490902
T030202Aa0490903　T030202Aa0490904
T030202Aa0490905　T030202Aa0490906
T030202Aa2830701　T030202Aa2830702
T030202Aa2830703　T030202Aa2830704
T030202Aa2830705　T030202Aa2830706
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T040202Aa0490903　T040202Aa0490904
T040202Aa0490905　T040202Aa0490906
T040202Aa2830703　T040202Aa2830704
T040202Aa2830705　T040202Aa2830706
平成12年建設省告示第1655号第１号に掲げる住宅（認定年月日：平成22年５月31日）
東建コーポレーション株式会社（愛知県名古屋市中区丸の内２―１―33）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３
T010302Ab1500301　T010302Ab1500302
T010302Ab1670201　T010302Ab1670202
T010302Ab1770201　T010302Ab1770202
T010302Ab1780201　T010302Ab1780202
T010302Ab1890101　T010302Ab1890102
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
T020302Ab1500301　T020302Ab1500302
T020302Ab1670201　T020302Ab1670202
T020302Ab1770201　T020302Ab1770202
T020302Ab1780201　T020302Ab1780202
T020302Ab1890101　T020302Ab1890102
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T030202Ab1500301　T030202Ab1500302
T030202Ab1670201　T030202Ab1670202
T030202Ab1770201　T030202Ab1770202
T030202Ab1780201　T030202Ab1780202
T030202Ab1890101　T030202Ab1890102
平成12年建設省告示第1655号第１号に掲げる住宅（認定年月日：平成22年６月21日）
積水ハウス株式会社（大阪府大阪市北区大淀中１―１―88梅田スカイビル）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３
T010302Ab0130013　T010302Ab0130014
T010302Ab0130015　T010302Ab0130016
T010302Ab0130017　T010302Ab0130018
T010302Ab0131807　T010302Ab0131808
T010302Ab0131809　T010302Ab0160019
T010302Ab0160020　T010302Ab0160021
T010302Ab0161810　T010302Ab0161811
T010302Ab0161812　T010302Ab0170019
T010302Ab0170020　T010302Ab0170021
T010302Ab0171810　T010302Ab0171811
T010302Ab0171812　T010302Ab1690013
T010302Ab1690014　T010302Ab1690015
T010302Ab1690016　T010302Ab1690017
T010302Ab1690018　T010302Ab1690507
T010302Ab1690508　T010302Ab1690509
T010302Ab1720019　T010302Ab1720020
T010302Ab1720021　T010302Ab1720510
T010302Ab1720511　T010302Ab1720512
T010302Ab1730019　T010302Ab1730020
T010302Ab1730021　T010302Ab1730510
T010302Ab1730511　T010302Ab1730512
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２
T010202Ab0140013　T010202Ab0140014
T010202Ab0140015　T010202Ab0140016
T010202Ab0140017　T010202Ab0140018
T010202Ab0141807　T010202Ab0141808
T010202Ab0141809　T010202Ab0180019
T010202Ab0180020　T010202Ab0180021
T010202Ab0181810　T010202Ab0181811
T010202Ab0181812　T010202Ab0190019
T010202Ab0190020　T010202Ab0190021
T010202Ab0191810　T010202Ab0191811
T010202Ab0191812　T010202Ab1700013
T010202Ab1700014　T010202Ab1700015
T010202Ab1700016　T010202Ab1700017
T010202Ab1700018　T010202Ab1700507
T010202Ab1700508　T010202Ab1700509
T010202Ab1740019　T010202Ab1740020
T010202Ab1740021　T010202Ab1740510
T010202Ab1740511　T010202Ab1740512
T010202Ab1750019　T010202Ab1750020
T010202Ab1750021　T010202Ab1750510
T010202Ab1750511　T010202Ab1750512
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１
T010102Ab0151807　T010102Ab0151808
T010102Ab0151809　T010102Ab0201810
T010102Ab0201811　T010102Ab0201812
T010102Ab1710507　T010102Ab1710508
T010102Ab1710509　T010102Ab1760510
T010102Ab1760511　T010102Ab1760512
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
T020302Ab0130013　T020302Ab0130014
T020302Ab0130015　T020302Ab0130016
T020302Ab0130017　T020302Ab0130018
T020302Ab0131807　T020302Ab0131808
T020302Ab0131809　T020302Ab0160019
T020302Ab0160020　T020302Ab0160021
T020302Ab0161810　T020302Ab0161811
T020302Ab0161812　T020302Ab0170019
T020302Ab0170020　T020302Ab0170021
T020302Ab0171810　T020302Ab0171811
T020302Ab0171812　T020302Ab1690013
T020302Ab1690014　T020302Ab1690015
T020302Ab1690016　T020302Ab1690017
T020302Ab1690018　T020302Ab1690507
T020302Ab1690508　T020302Ab1690509
T020302Ab1720019　T020302Ab1720020
T020302Ab1720021　T020302Ab1720510
T020302Ab1720511　T020302Ab1720512
T020302Ab1730019　T020302Ab1730020
T020302Ab1730021　T020302Ab1730510
T020302Ab1730511　T020302Ab1730512
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
T020202Ab0140013　T020202Ab0140014
T020202Ab0140015　T020202Ab0140016
T020202Ab0140017　T020202Ab0140018
T020202Ab0141807　T020202Ab0141808
T020202Ab0141809　T020202Ab0180019
T020202Ab0180020　T020202Ab0180021
T020202Ab0181810　T020202Ab0181811
T020202Ab0181812　T020202Ab0190019
T020202Ab0190020　T020202Ab0190021
T020202Ab0191810　T020202Ab0191811
T020202Ab0191812　T020202Ab1700013
T020202Ab1700014　T020202Ab1700015
T020202Ab1700016　T020202Ab1700017
T020202Ab1700018　T020202Ab1700507
T020202Ab1700508　T020202Ab1700509
T020202Ab1740019　T020202Ab1740020
T020202Ab1740021　T020202Ab1740510
T020202Ab1740511　T020202Ab1740512
T020202Ab1750019　T020202Ab1750020
T020202Ab1750021　T020202Ab1750510
T020202Ab1750511　T020202Ab1750512
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
T020102Ab0151807　T020102Ab0151808
T020102Ab0151809　T020102Ab0201810
T020102Ab0201811　T020102Ab0201812
T020102Ab1710507　T020102Ab1710508
T020102Ab1710509　T020102Ab1760510
T020102Ab1760511　T020102Ab1760512
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T030202Ab0130013　T030202Ab0130014
T030202Ab0130015　T030202Ab0130016
T030202Ab0130017　T030202Ab0130018
T030202Ab0131807　T030202Ab0131808
T030202Ab0131809　T030202Ab0140013
T030202Ab0140014　T030202Ab0140015
T030202Ab0140016　T030202Ab0140017
T030202Ab0140018　T030202Ab0141807
T030202Ab0141808　T030202Ab0141809
T030202Ab0160019　T030202Ab0160020
T030202Ab0160021　T030202Ab0161810
T030202Ab0161811　T030202Ab0161812
T030202Ab0170019　T030202Ab0170020
T030202Ab0170021　T030202Ab0171810
T030202Ab0171811　T030202Ab0171812
T030202Ab0180019　T030202Ab0180020
T030202Ab0180021　T030202Ab0181810
T030202Ab0181811　T030202Ab0181812
T030202Ab0190019　T030202Ab0190020
T030202Ab0190021　T030202Ab0191810
T030202Ab0191811　T030202Ab0191812
T030202Ab1690013　T030202Ab1690014
T030202Ab1690015　T030202Ab1690016
T030202Ab1690017　T030202Ab1690018
T030202Ab1690507　T030202Ab1690508
T030202Ab1690509　T030202Ab1700013
T030202Ab1700014　T030202Ab1700015
T030202Ab1700016　T030202Ab1700017