耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
P0102020202Ab0140013、P0102020202Ab0140014
P0102020202Ab0140015、P0102020202Ab0140016
P0102020202Ab0140017、P0102020202Ab0140018
P0102020202Ab0141807、P0102020202Ab0141808
P0102020202Ab0141809、P0102020202Ab0180019
P0102020202Ab0180020、P0102020202Ab0180021
P0102020202Ab0181810、P0102020202Ab0181811
P0102020202Ab0181812、P0102020202Ab0190019
P0102020202Ab0190020、P0102020202Ab0190021
P0102020202Ab0191810、P0102020202Ab0191811
P0102020202Ab0191812、P0102020202Ab1700013
P0102020202Ab1700014、P0102020202Ab1700015
P0102020202Ab1700016、P0102020202Ab1700017
P0102020202Ab1700018、P0102020202Ab1700507
P0102020202Ab1700508、P0102020202Ab1700509
P0102020202Ab1740019、P0102020202Ab1740020
P0102020202Ab1740021、P0102020202Ab1740510
P0102020202Ab1740511、P0102020202Ab1740512
P0102020202Ab1750019、P0102020202Ab1750020
P0102020202Ab1750021、P0102020202Ab1750510
P0102020202Ab1750511、P0102020202Ab1750512
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
P0102020102Ab0151807、P0102020102Ab0151808
P0102020102Ab0151809、P0102020102Ab0201810
P0102020102Ab0201811、P0102020102Ab0201812
P0102020102Ab1710507、P0102020102Ab1710508
P0102020102Ab1710509、P0102020102Ab1760510
P0102020102Ab1760511、P0102020102Ab1760512
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)―等級２
P0102030202Ab0130013、P0102030202Ab0130014
P0102030202Ab0130015、P0102030202Ab0130016
P0102030202Ab0130017、P0102030202Ab0130018
P0102030202Ab0131807、P0102030202Ab0131808
P0102030202Ab0131809、P0102030202Ab0140013
P0102030202Ab0140014、P0102030202Ab0140015
P0102030202Ab0140016、P0102030202Ab0140017
P0102030202Ab0140018、P0102030202Ab0141807
P0102030202Ab0141808、P0102030202Ab0141809
P0102030202Ab0160019、P0102030202Ab0160020
P0102030202Ab0160021、P0102030202Ab0161810
P0102030202Ab0161811、P0102030202Ab0161812
P0102030202Ab0170019、P0102030202Ab0170020
P0102030202Ab0170021、P0102030202Ab0171810
P0102030202Ab0171811、P0102030202Ab0171812
P0102030202Ab0180019、P0102030202Ab0180020
P0102030202Ab0180021、P0102030202Ab0181810
P0102030202Ab0181811、P0102030202Ab0181812
P0102030202Ab0190019、P0102030202Ab0190020
P0102030202Ab0190021、P0102030202Ab0191810
P0102030202Ab0191811、P0102030202Ab0191812
P0102030202Ab1690013、P0102030202Ab1690014
P0102030202Ab1690015、P0102030202Ab1690016
P0102030202Ab1690017、P0102030202Ab1690018
P0102030202Ab1690507、P0102030202Ab1690508
P0102030202Ab1690509、P0102030202Ab1700013
P0102030202Ab1700014、P0102030202Ab1700015
P0102030202Ab1700016、P0102030202Ab1700017
P0102030202Ab1700018、P0102030202Ab1700507
P0102030202Ab1700508、P0102030202Ab1700509
P0102030202Ab1720019、P0102030202Ab1720020
P0102030202Ab1720021、P0102030202Ab1720510
P0102030202Ab1720511、P0102030202Ab1720512
P0102030202Ab1730019、P0102030202Ab1730020
P0102030202Ab1730021、P0102030202Ab1730510
P0102030202Ab1730511、P0102030202Ab1730512
P0102030202Ab1740019、P0102030202Ab1740020
P0102030202Ab1740021、P0102030202Ab1740510
P0102030202Ab1740511、P0102030202Ab1740512
P0102030202Ab1750019、P0102030202Ab1750020
P0102030202Ab1750021、P0102030202Ab1750510
P0102030202Ab1750511、P0102030202Ab1750512
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)―等級１
P0102030102Ab0151807、P0102030102Ab0151808
P0102030102Ab0151809、P0102030102Ab0201810
P0102030102Ab0201811、P0102030102Ab0201812
P0102030102Ab1710507、P0102030102Ab1710508
P0102030102Ab1710509、P0102030102Ab1760510
P0102030102Ab1760511、P0102030102Ab1760512
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0102040202Ab0160019、P0102040202Ab0160020
P0102040202Ab0160021、P0102040202Ab0161810
P0102040202Ab0161811、P0102040202Ab0161812
P0102040202Ab0180019、P0102040202Ab0180020
P0102040202Ab0180021、P0102040202Ab0181810
P0102040202Ab0181811、P0102040202Ab0181812
P0102040202Ab1720019、P0102040202Ab1720020
P0102040202Ab1720021、P0102040202Ab1720510
P0102040202Ab1720511、P0102040202Ab1720512
P0102040202Ab1740019、P0102040202Ab1740020
P0102040202Ab1740021、P0102040202Ab1740510
P0102040202Ab1740511、P0102040202Ab1740512
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0102040102Ab0170019、P0102040102Ab0170020
P0102040102Ab0170021、P0102040102Ab0171810
P0102040102Ab0171811、P0102040102Ab0171812
P0102040102Ab0190019、P0102040102Ab0190020
P0102040102Ab0190021、P0102040102Ab0191810
P0102040102Ab0191811、P0102040102Ab0191812
P0102040102Ab0201810、P0102040102Ab0201811
P0102040102Ab0201812、P0102040102Ab1730019
P0102040102Ab1730020、P0102040102Ab1730021
P0102040102Ab1730510、P0102040102Ab1730511
P0102040102Ab1730512、P0102040102Ab1750019
P0102040102Ab1750020、P0102040102Ab1750021
P0102040102Ab1750510、P0102040102Ab1750511
P0102040102Ab1750512、P0102040102Ab1760510
P0102040102Ab1760511、P0102040102Ab1760512
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２
P0102120202A000806
劣化対策等級（構造躯体等）―等級３
P0102140302Ab04203、P0102140302Ab05201
劣化対策等級（構造躯体等）―等級２
P0102140202Ab04202、P0102140202Ab05201
省エネルギー対策等級―等級４
P0102170402Ab003111a、P0102170402Ab003112a
P0102170402Ab003113a、P0102170402Ab003114a
P0102170402Ab003115a、P0102170402Ab004111a
P0102170402Ab004112a、P0102170402Ab004113a
P0102170402Ab004114a、P0102170402Ab004115a
省エネルギー対策等級―等級３
P0102170302Ab004101a、P0102170302Ab004102a
P0102170302Ab004103a、P0102170302Ab004104a
P0102170302Ab004105a

教育職員免許状失効公告

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第10条第１項の規定により、次の免許状は平成22年８月30日失効した。

平成 22 年 10 月 28 日　　青森県教育委員会

１　失効した免許状
氏名　福井　康仁、本籍地　青森県
免許状の種類、番号、授与権者、授与年月日
高等学校教諭二級普通免許状、昭51高二普第216号、青森県教育委員会、昭和52年３月15日
２　失効の事由
教育職員免許法第10条第１項第２号該当

教育職員免許状失効公告

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第10条第１項の規定により、次の免許状は失効した。

平成 22 年 10 月 28 日　　東京都教育委員会

１　失効した免許状
氏　名　兼次　弘俊
本籍地　東京都
生年月日　昭和37年10月24日
免許状の種類、教科及び番号
⑴　高等学校教諭一種免許状　工業
平１高１第102号
授与年月日　平成１年３月31日
授与権者　東京都教育委員会
⑵　高等学校教諭一種免許状　国語
平13高１第862号
授与年月日　平成13年11月16日
授与権者　東京都教育委員会
⑶　高等学校教諭一種免許状　国語
平17高１第788号
授与年月日　平成17年８月１日
授与権者　東京都教育委員会
２　失効年月日　平成22年８月４日
３　失効の事由
教育職員免許法第10条第１項第２号該当
１　失効した免許状
氏　名　本田　英則
本籍地　東京都
生年月日　昭和31年12月10日
免許状の種類、教科及び番号
⑴　中学校教諭一種免許状　数学
昭55中１第24129号
⑵　高等学校教諭一種免許状　数学
昭55高１第25285号
授与年月日　昭和55年３月31日
授与権者　東京都教育委員会
２　失効年月日　平成22年７月22日
３　失効の事由
教育職員免許法第10条第１項第２号該当