耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２
P0202010202Ab0571152、P0202010202Ab0571153
P0202010202Ab0571154、P0202010202Ab0571202
P0202010202Ab0571203、P0202010202Ab0571204
P0202010202Ab0571205、P0202010202Ab0621023
P0202010202Ab0621033、P0202010202Ab1800302
P0202010202Ab1800303、P0202010202Ab1800304
P0202010202Ab1800305、P0202010202Ab1800306
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１
P0202010102Ab0580985、P0202010102Ab0581152
P0202010102Ab0581153、P0202010102Ab0581154
P0202010102Ab0581202、P0202010102Ab0581203
P0202010102Ab0581204、P0202010102Ab0581205
P0202010102Ab0630893、P0202010102Ab0631013
P0202010102Ab0631023、P0202010102Ab0631033
P0202010102Ab0631043、P0202010102Ab0631073
P0202010102Ab1930102、P0202010102Ab1930103
P0202010102Ab1930104、P0202010102Ab1930105
P0202010102Ab1930106、P0202010102Ab1930109
P0202010102Ab1930185、P0202010102Ab1930189
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
P0202020302Ab0560985、P0202020302Ab0561152
P0202020302Ab0561153、P0202020302Ab0561154
P0202020302Ab0561202、P0202020302Ab0561203
P0202020302Ab0561204、P0202020302Ab0561205
P0202020302Ab0601033、P0202020302Ab1790109
P0202020302Ab1790185、P0202020302Ab1790189
P0202020302Ab1790302、P0202020302Ab1790303
P0202020302Ab1790304、P0202020302Ab1790305
P0202020302Ab1790306
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
P0202020202Ab0571152、P0202020202Ab0571153
P0202020202Ab0571154、P0202020202Ab0571202
P0202020202Ab0571203、P0202020202Ab0571204
P0202020202Ab0571205、P0202020202Ab0621023
P0202020202Ab0621033、P0202020202Ab1800302
P0202020202Ab1800303、P0202020202Ab1800304
P0202020202Ab1800305、P0202020202Ab1800306
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
P0202020102Ab0580985、P0202020102Ab0581152
P0202020102Ab0581153、P0202020102Ab0581154
P0202020102Ab0581202、P0202020102Ab0581203
P0202020102Ab0581204、P0202020102Ab0581205
P0202020102Ab0630893、P0202020102Ab0631013
P0202020102Ab0631023、P0202020102Ab0631033
P0202020102Ab0631043、P0202020102Ab0631073
P0202020102Ab1930102、P0202020102Ab1930103
P0202020102Ab1930104、P0202020102Ab1930105
P0202020102Ab1930106、P0202020102Ab1930109
P0202020102Ab1930185、P0202020102Ab1930189
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0202030202Ab0560985、P0202030202Ab0561152
P0202030202Ab0561153、P0202030202Ab0561154
P0202030202Ab0561202、P0202030202Ab0561203
P0202030202Ab0561204、P0202030202Ab0561205
P0202030202Ab0571152、P0202030202Ab0571153
P0202030202Ab0571154、P0202030202Ab0571202
P0202030202Ab0571203、P0202030202Ab0571204
P0202030202Ab0571205、P0202030202Ab0601033
P0202030202Ab0621023、P0202030202Ab0621033
P0202030202Ab1790109、P0202030202Ab1790185
P0202030202Ab1790189、P0202030202Ab1790302
P0202030202Ab1790303、P0202030202Ab1790304
P0202030202Ab1790305、P0202030202Ab1790306
P0202030202Ab1800302、P0202030202Ab1800303
P0202030202Ab1800304、P0202030202Ab1800305
P0202030202Ab1800306
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0202030102Ab0580985、P0202030102Ab0581152
P0202030102Ab0581153、P0202030102Ab0581154
P0202030102Ab0581202、P0202030102Ab0581203
P0202030102Ab0581204、P0202030102Ab0581205
P0202030102Ab0630893、P0202030102Ab0631013
P0202030102Ab0631023、P0202030102Ab0631033
P0202030102Ab0631043、P0202030102Ab0631073
P0202030102Ab1930102、P0202030102Ab1930103
P0202030102Ab1930104、P0202030102Ab1930105
P0202030102Ab1930106、P0202030102Ab1930109
P0202030102Ab1930185、P0202030102Ab1930189
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0202040102Ab0601033、P0202040102Ab0621023
P0202040102Ab0621033、P0202040102Ab0630893
P0202040102Ab0631013、P0202040102Ab0631023
P0202040102Ab0631033、P0202040102Ab0631043
P0202040102Ab0631073
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級４
P0102120402A011900
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級３
P0102120302A011900
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２
P0102120202A011900
劣化対策等級（構造躯体等）―等級３
P0202140302Ab05400、　P0202140302Ab05500
P0102140302Ab05900
省エネルギー対策等級―等級４
P0102170402Ab059002a、P0102170402Ab059003a
P0102170402Ab059004a、P0102170402Ab059005a
P0102170402Ab060002a、P0102170402Ab060003a
P0102170402Ab060004a、P0102170402Ab060005a
P0102170402Ab061002a、P0102170402Ab061003a
P0102170402Ab061004a、P0102170402Ab061005a
P0102170402Ab062002a、P0102170402Ab062003a
P0102170402Ab062004a、P0102170402Ab062005a
ネルギー対策等級―等級３
P0102170302Ab060002a、P0102170302Ab060003a
P0102170302Ab060004a、P0102170302Ab060005a
P0102170302Ab062002a、P0102170302Ab062003a
P0102170302Ab062004a、P0102170302Ab062005a

行旅死亡人

本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、身長176cm位、着衣は上衣紺色コート、茶色ジャケット、白色ワイシャツ、下衣は色不明のズボン（一部残存、茶色ベルト付き）、黒色パンツ（一部残存）、茶色靴下、茶色カジュアルシューズ

上記の者は、平成22年10月16日午後３時38分頃、千葉県白井市大山口１丁目1941番地１先大山口緑地内で白骨化した状態で発見されたものです。死亡年月日は、骨の風化が進んでいることから、発見時から数年以上経つと推定されます。身元不明につき遺体は火葬に付し、遺骨を保管してあります。心当たりの方は、当市社会福祉課まで申し出てください。

平成22年11月26日

千葉県　　白井市長　横山久雅子

会社その他の公告

解散公告

当社は、平成二十二年十月三十一日開催の総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

平成二十二年十一月二十六日

宮城県仙台市青葉区宮町四丁目七番一八号
有限会社ハチヤ商事
代表清算人　菊地秀一

解散公告

当社は、平成二十二年十一月十日開催の臨時株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

平成二十二年十一月二十六日

福島県福島市本町四番二号
有限会社植田新聞舗
清算人　植田安英

解散公告

当社は、平成二十二年十月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

平成二十二年十一月二十六日

茨城県高萩市安良川二九七一六
鶴谷建設株式会社
代表清算人　鶴谷義勝

解散公告

当社は、平成二十二年九月二十九日開催の株主総会の決議により同年九月三十日をもって解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

平成二十二年十一月二十六日

群馬県前橋市古市町一八〇番地
東芝機器株式会社
代表清算人　長阪　健