

別図第四（第12条の表の７の項関係）

⑴　六四値直交振幅変調の場合




⑵　二五六値直交振幅変調の場合



別図第五（第12条の表の８の項関係）

⑴　六四値直交振幅変調の場合



⑵　二五六値直交振幅変調の場合

