環境マネジメント―用地及び組織の環境アセスメント（ＥＡＳＯ）	Q14015
環境マネジメント―用語	Q14050
環境マネジメント―環境コミュニケーション―指針及びその事例	Q14063
情報技術―サービスマネジメント―第１部：仕様	Q20000―１
情報技術―サービスマネジメント―第２部：実践のための規範	Q20000―２
陶磁器，耐火物などの焼成用トンネル窯の熱勘定方式	R0301
陶磁器，耐火物などの焼成用単独窯の熱勘定方式	R0302
鉱石などの連続式乾燥炉の熱勘定方式	R0304
石灰焼成用窯炉の熱勘定方式	R0305
陶管	R1201
化学分析用磁器蒸発ざら	R1302
化学分析用磁器燃焼ボート	R1306
化学工業用耐酸磁器の一般通則	R1501
化学工業用耐酸磁器の試験方法	R1503
ファインセラミックスの弾性率試験方法	R1602
ファインセラミックスの酸及びアルカリ腐食試験方法	R1614
ファインセラミックスの熱機械分析による熱膨張の測定方法	R1618
ファインセラミックス原料粒子径分布測定のための試料調製通則	R1622
ファインセラミックスの高温ビッカース硬さ試験方法	R1623
ファインセラミックス粉体の気体吸着ＢＥＴ法による比表面積の測定方法	R1626
マイクロ波用ファインセラミックスの誘電特性の試験方法	R1627
ファインセラミックス粉末のかさ密度測定方法	R1628
ファインセラミックス原料のレーザ回折・散乱法による粒子径分布測定方法	R1629
ファインセラミックス接合の引張強さ試験方法	R1630
ファインセラミックス―か（顆）粒特性の測定方法―第５部：単一か粒圧壊強さ	R1639―５
ファインセラミックス―か（顆）粒特性の測定方法―第６部：か粒体層圧縮挙動	R1639―６
窒化けい素の相組成分析方法	R1640
ファインセラミックス基板のマイクロ波誘電特性の測定方法	R1641
ファインセラミックスの高温内部摩擦試験方法―第１部：自由減衰ねじり振子法	R1642―１
ファインセラミックスの高温内部摩擦試験方法―第２部：曲げ共振法	R1642―２
長繊維強化セラミックス複合材料の層間せん断強さ試験方法	R1643
長繊維強化セラミックス複合材料の弾性率試験方法	R1644
ファインセラミックスの噴流エロージョン試験方法	R1645
ファインセラミックスのキャビテーションエロージョン試験方法	R1646
ファインセラミックスの浸せき溶出試験方法	R1647
ファインセラミックスの熱衝撃試験方法	R1648
ファインセラミックス用アルミナ微粉末の化学分析方法	R1649
ファインセラミックス熱電材料の測定方法―第１部：熱電能	R1650―１
ファインセラミックス熱電材料の測定方法―第２部：抵抗率	R1650―２
ファインセラミックス熱電材料の測定方法―第３部：熱拡散率・比熱容量・熱伝導率	R1650―３
ファインセラミックスの焦電係数の測定方法	R1651
ファインセラミックス―転がり軸受球用窒化けい素材の基本特性及び等級分類	R1669
ファインセラミックスのグレインサイズ測定方法	R1670
ファインセラミックス多孔体の水透過率及び水力等価直径試験方法	R1671
長繊維強化セラミックス複合材料の示差走査熱量法による比熱容量測定方法	R1672
長繊維強化セラミックス複合材料の常温における圧縮挙動試験方法	R1673
ファインセラミックスの加工損傷による強度変化の統計的判定方法	R1674
ファインセラミックス用窒化アルミニウム微粉末の化学分析方法	R1675
ファインセラミックス多孔体の熱衝撃試験方法	R1676
ファインセラミックス多孔体の室温曲げ疲労試験方法	R1677
遠赤外ヒータに放射部材として用いられるセラミックスのＦＴＩＲによる分光放射率測定方法	R1801
炭素及び炭化けい素含有耐火物の化学分析方法	R2011
耐火れんがの形状及び寸法	R2101
耐火れんがのそりの測定方法	R2203
耐火物の熱伝導率の試験方法―第１部：熱線法（直交法）	R2251―１
耐火物の熱伝導率の試験方法―第２部：熱線法（平行法）	R2251―２
耐火物の熱伝導率の試験方法―第３部：熱流法	R2251―３
耐火物製品の耐摩耗性の評価試験方法―第１部：室温法	R2252―１
耐火物製品の耐摩耗性の評価試験方法―第２部：熱間法	R2252―２
粘土質耐火れんが	R2304
耐火物用アルミナセメントの物理試験方法	R2521
耐火断熱れんが	R2611
耐火断熱れんがの圧縮強さ試験方法	R2615
耐火断熱れんがの熱伝導率の試験方法	R2616
ガラスの粘性及び粘性定点―第１部：軟化点の測定方法	R3103―１
ガラスの粘性及び粘性定点―第２部：繊維引き伸ばし法による徐冷点及びひずみ点の測定方法	R3103―２
ガラスの粘性及び粘性定点―第３部：熱膨張法による転移温度測定方法	R3103―３
熱線反射ガラス	R3221
ガラスを基板とした薄膜の付着性試験方法	R3255
路面標示塗料用ガラスビーズ	R3301
ガラス繊維用語	R3410
ガラスチョップドストランドマット	R3411
ガラスロービング	R3412
ガラステープ	R3415
ガラス繊維一般試験方法	R3420
ジョイントシート	R3453
化学分析用ガラス器具	R3503
化学分析用ガラス器具の共通テーパーすり接手	R3646
化学分析用ガラス器具の共通球面すり接手	R3651
顕微鏡用カバーガラス	R3702
ガラス製化学プラント用構成部品	R3802
セメントの物理試験方法	R5201