P0302020302Aa0021115、P0302020302Aa0021116
P0302020302Aa0021117、P0302020302Aa0021118
P0302020302Aa0021119、P0302020302Aa0021121
P0302020302Aa0021122、P0302020302Aa0021123
P0302020302Aa0021124、P0302020302Aa0021125
P0302020302Aa0021126、P0302020302Aa0021127
P0302020302Aa0021128、P0302020302Aa0021129
P0302020302Aa0040511、P0302020302Aa0040512
P0302020302Aa0040513、P0302020302Aa0040521
P0302020302Aa0040522、P0302020302Aa0040523
耐震等級（構造躯体の損傷防止）一等級２
P0302020202Aa0060811、P0302020202Aa0060812
P0302020202Aa0060813、P0302020202Aa0060814
P0302020202Aa0060815、P0302020202Aa0060816
P0302020202Aa0060817、P0302020202Aa0060818
P0302020202Aa0060819、P0302020202Aa0060821
P0302020202Aa0060822、P0302020202Aa0060823
P0302020202Aa0060824、P0302020202Aa0060825
P0302020202Aa0060826、P0302020202Aa0060827
P0302020202Aa0060828、P0302020202Aa0060829
P0302020202Aa0080511、P0302020202Aa0080512
P0302020202Aa0080513、P0302020202Aa0080521
P0302020202Aa0080522、P0302020202Aa0080523
耐震等級（構造躯体の損傷防止）一等級１
P0302020102Aa0120911、P0302020102Aa0120912
P0302020102Aa0120913、P0302020102Aa0120914
P0302020102Aa0120915、P0302020102Aa0120916
P0302020102Aa0120917、P0302020102Aa0120918
P0302020102Aa0120919、P0302020102Aa0120921
P0302020102Aa0120922、P0302020102Aa0120923
P0302020102Aa0120924、P0302020102Aa0120925
P0302020102Aa0120926、P0302020102Aa0120927
P0302020102Aa0120928、P0302020102Aa0120929
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)一等級２
P0302030202Aa0011114、P0302030202Aa0011115
P0302030202Aa0011116、P0302030202Aa0011117
P0302030202Aa0011118、P0302030202Aa0011119
P0302030202Aa0011124、P0302030202Aa0011125
P0302030202Aa0011126、P0302030202Aa0011127
P0302030202Aa0011128、P0302030202Aa0011129
P0302030202Aa0021111、P0302030202Aa0021112
P0302030202Aa0021113、P0302030202Aa0021114
P0302030202Aa0021115、P0302030202Aa0021116
P0302030202Aa0021117、P0302030202Aa0021118
P0302030202Aa0021119、P0302030202Aa0021121
P0302030202Aa0021122、P0302030202Aa0021123
P0302030202Aa0021124、P0302030202Aa0021125
P0302030202Aa0021126、P0302030202Aa0021127
P0302030202Aa0021128、P0302030202Aa0021129
P0302030202Aa0060811、P0302030202Aa0060812
P0302030202Aa0060813、P0302030202Aa0060814
P0302030202Aa0060815、P0302030202Aa0060816
P0302030202Aa0060817、P0302030202Aa0060818
P0302030202Aa0060819、P0302030202Aa0060821
P0302030202Aa0060822、P0302030202Aa0060823
P0302030202Aa0060824、P0302030202Aa0060825
P0302030202Aa0060826、P0302030202Aa0060827
P0302030202Aa0060828、P0302030202Aa0060829
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)一等級１
P0302030102Aa0040511、P0302030102Aa0040512
P0302030102Aa0040513、P0302030102Aa0040521
P0302030102Aa0040522、P0302030102Aa0040523
P0302030102Aa0080511、P0302030102Aa0080512
P0302030102Aa0080513、P0302030102Aa0080521
P0302030102Aa0080522、P0302030102Aa0080523
P0302030102Aa0120911、P0302030102Aa0120912
P0302030102Aa0120913、P0302030102Aa0120914
P0302030102Aa0120915、P0302030102Aa0120916
P0302030102Aa0120917、P0302030102Aa0120918
P0302030102Aa0120919、P0302030102Aa0120921
P0302030102Aa0120922、P0302030102Aa0120923
P0302030102Aa0120924、P0302030102Aa0120925
P0302030102Aa0120926、P0302030102Aa0120927
P0302030102Aa0120928、P0302030102Aa0120929
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級２
P0302040202Aa0011114、P0302040202Aa0011115
P0302040202Aa0011116、P0302040202Aa0011117
P0302040202Aa0011118、P0302040202Aa0011119
P0302040202Aa0011124、P0302040202Aa0011125
P0302040202Aa0011126、P0302040202Aa0011127
P0302040202Aa0011128、P0302040202Aa0011129
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級１
P0302040102Aa0021114、P0302040102Aa0021115
P0302040102Aa0021116、P0302040102Aa0021117
P0302040102Aa0021118、P0302040102Aa0021119
P0302040102Aa0021124、P0302040102Aa0021125
P0302040102Aa0021126、P0302040102Aa0021127
P0302040102Aa0021128、P0302040102Aa0021129
P0302040102Aa0060814、P0302040102Aa0060815
P0302040102Aa0060816、P0302040102Aa0060817
P0302040102Aa0060818、P0302040102Aa0060819
P0302040102Aa0060824、P0302040102Aa0060825
P0302040102Aa0060826、P0302040102Aa0060827
P0302040102Aa0060828、P0302040102Aa0060829
P0302040102Aa0120914、P0302040102Aa0120915
P0302040102Aa0120916、P0302040102Aa0120917
P0302040102Aa0120918、P0302040102Aa0120919
P0302040102Aa0120924、P0302040102Aa0120925
P0302040102Aa0120926、P0302040102Aa0120927
P0302040102Aa0120928、P0302040102Aa0120929
劣化対策等級（構造躯体等）一等級３
P0302140302Aa12705
劣化対策等級（構造躯体等）一等級２
P0302140202Aa12705
劣化対策等級（構造躯体等）一等級１
P0802140102Aa12702
省エネルギー対策等級一等級４
P0402170402Aa001061a、P0402170402Aa001062a
P0402170402Aa001063a、P0402170402Aa001064a
P0402170402Aa001065a、P0402170402Aa002061a
P0402170402Aa002062a、P0402170402Aa002063a
P0402170402Aa002064a、P0402170402Aa002065a
省エネルギー対策等級一等級３
P0402170302Aa001061a、P0402170302Aa001062a
P0402170302Aa001063a、P0402170302Aa001064a
P0402170302Aa001065a、P0402170302Aa002061a
P0402170302Aa002062a、P0402170302Aa002063a
P0402170302Aa002064a、P0402170302Aa002065a
省エネルギー対策等級一等級２
P0402170202Aa001061a、P0402170202Aa001062a
P0402170202Aa001063a、P0402170202Aa001064a
P0402170202Aa001065a、P0402170202Aa002061a
P0402170202Aa002062a、P0402170202Aa002063a
P0402170202Aa002064a、P0402170202Aa002065a

厚生年金基金清算人変更公告

兵庫県乗用自動車厚生年金基金の代表清算人に変更があったので、厚生年金基金令第43条の規定に基づき、次のとおり公告します。

１．就任した代表清算人の氏名及び住所　金子　健作　兵庫県神戸市中央区神仙寺通１丁目３番12号

２．就任年月日　平成25年１月21日

３．退任した代表清算人の氏名及び住所　杉本　純一　兵庫県西脇市羽安町45

４．退任年月日　平成25年１月21日

平成25年２月８日

兵庫県乗用自動車厚生年金基金

教育職員免許状取上げ処分公告

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第11条第３項の規定により、次の免許状の取上げ処分を行った。

平成25年２月８日　　石川県教育委員会

１　取上げた免許状
　免許状の種類、教科及び番号
　⑴　中学校教諭１種免許状　保健体育　昭57中１第1395号
　⑵　高等学校教諭１種免許状　保健体育　昭57高１第1405号
　授与年月日及び授与権者
　昭和57年３月31日　東京都教育委員会

２　取上げ年月日　平成25年１月17日

３　取上げの事由
　教育職員免許法第11条第３項該当

４　免許状所有者の氏名及び本籍地
　三谷　久弥　石川県

行旅死亡人

１．本籍・住所・氏名・年齢不詳、推定身長165㎝の男性、黒色パンツ１枚、黒色靴下片方、所持金品なし

上記の者は、平成25年１月５日午前８時30分頃、石川県羽咋郡志賀町福浦港甲の２番地から西方図測200ｍの海岸潮溜まり付近で遺体で発見された。死亡の日時、死因は不詳。

２．本籍・住所・氏名・年齢不詳、推定身長165㎝の男性、着衣及び所持金品は茶色ズボン、紺色ズボン（ベルト付き）、灰色ズボン下、白色ズボン下各１本、白色ブリーフ１枚、黒色靴下１足、北朝鮮200ウォン紙幣１枚

上記の者は、平成25年１月６日午後４時５分頃、石川県志賀町福浦港浦42番地１、福浦みなと会館から西方図測150ｍの海岸波打ち際で遺体で発見された。死亡の日時、死因は不詳。

遺体はそれぞれ火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は志賀町健康福祉課まで申し出て下さい。

平成25年２月８日

石川県　　志賀町長　小泉　　勝