平成２４年（再イ）第８号

千葉県茂原市六ツ野3112番地１

再生債務者　髙橋　清久

１　主文　本件再生計画を認可する。

２　理由の要旨　平成25年２月21日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成25年２月22日

千葉地方裁判所一宮支部再生係

平成２４年（再イ）第６６号

川崎市幸区東小倉４番１―102号　ナイスアーバン新川崎ウイングスクエア

再生債務者　橋本　大樹

１　主文　本件再生計画を認可する。

２　理由の要旨　平成25年２月21日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成25年２月22日

横浜地方裁判所川崎支部破産係

平成２４年（再イ）第２１号

山口県周南市松保町１番３―402号

再生債務者　山本多州代

１　主文　本件再生計画を認可する。

２　理由の要旨　平成25年２月21日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成25年２月22日　山口地方裁判所周南支部

型式住宅部分等製造者の認証に関する公示

一般財団法人日本建築センター公示第品製 107 号

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第33条第１項の規定により型式住宅部分等製造者の認証を行ったので、同条第３項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成 25 年３月７日

一般財団法人日本建築センター

理事長　松野　　仁

平成12年建設省告示第1656号第２号に掲げる規格化された型式の住宅（認証年月日：平成24年８月31日）

積水化学工業株式会社（大阪府大阪市北区西天満２－４－４）

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３

P0102010302Ab0071402、P0102010302Ab0071422
P0102010302Ab0071625、P0102010302Ab0072306
P0102010302Ab0072326、P0102010302Ab0072421
P0102010302Ab0072423、P0102010302Ab0072704
P0102010302Ab0072724、P0102010302Ab1031625
P0102010302Ab1032221、P0102010302Ab1032226
P0102010302Ab1032306、P0102010302Ab1032502
P0102010302Ab1032622、P0102010302Ab1292346
P0102010302Ab1300238、P0102010302Ab1300248
P0102010302Ab1300278、P0102010302Ab1300668
P0102010302Ab1301036、P0102010302Ab1301056
P0102010302Ab1301342、P0102010302Ab1301345
P0102010302Ab1302146

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２

P0102010202Ab1940188、P0102010202Ab1940199
P0102010202Ab1940238、P0102010202Ab1940248
P0102010202Ab1940278、P0102010202Ab1940668
P0102010202Ab1940836、P0102010202Ab1940842
P0102010202Ab1940846、P0102010202Ab1940856
P0102010202Ab2180546、P0102010202Ab2180556
P0102010202Ab2340302、P0102010202Ab2340304
P0102010202Ab2340306、P0102010202Ab2340321
P0102010202Ab2340322、P0102010202Ab2340323
P0102010202Ab2340324、P0102010202Ab2340325
P0102010202Ab2340326

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１

P0102010102Ab0100188、P0102010102Ab0100199
P0102010102Ab0100238、P0102010102Ab0100248
P0102010102Ab0100278、P0102010102Ab0100768
P0102010102Ab0101004、P0102010102Ab0101024
P0102010102Ab0102056、P0102010102Ab0102136
P0102010102Ab0102245、P0102010102Ab0102326
P0102010102Ab0102346、P0102010102Ab0102406
P0102010102Ab0102423、P0102010102Ab0102525
P0102010102Ab0102842、P0102010102Ab0102902
P0102010102Ab0102921、P0102010102Ab0102922

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３

P0102020302Ab0071402、P0102020302Ab0071422
P0102020302Ab0071625、P0102020302Ab0072306
P0102020302Ab0072326、P0102020302Ab0072421
P0102020302Ab0072423、P0102020302Ab0072704
P0102020302Ab0072724、P0102020302Ab1292346
P0102020302Ab1300238、P0102020302Ab1300248
P0102020302Ab1300278、P0102020302Ab1300668
P0102020302Ab1301036、P0102020302Ab1301056
P0102020302Ab1301342、P0102020302Ab1301345
P0102020302Ab1302146

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２

P0102020202Ab1940188、P0102020202Ab1940199
P0102020202Ab1940238、P0102020202Ab1940248
P0102020202Ab1940278、P0102020202Ab1940668
P0102020202Ab1940836、P0102020202Ab1940842
P0102020202Ab1940846、P0102020202Ab1940856

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１

P0102020102Ab0100188、P0102020102Ab0100199
P0102020102Ab0100238、P0102020102Ab0100248
P0102020102Ab0100278、P0102020102Ab0100768
P0102020102Ab0101004、P0102020102Ab0101024
P0102020102Ab0102056、P0102020102Ab0102136
P0102020102Ab0102245、P0102020102Ab0102326
P0102020102Ab0102346、P0102020102Ab0102406
P0102020102Ab0102423、P0102020102Ab0102525
P0102020102Ab0102842、P0102020102Ab0102902
P0102020102Ab0102921、P0102020102Ab0102922
P0102020102Ab1031625、P0102020102Ab1032221
P0102020102Ab1032226、P0102020102Ab1032306
P0102020102Ab1032502、P0102020102Ab1032622
P0102020102Ab2180546、P0102020102Ab2180556
P0102020102Ab2340302、P0102020102Ab2340304
P0102020102Ab2340306、P0102020102Ab2340321
P0102020102Ab2340322、P0102020102Ab2340323
P0102020102Ab2340324、P0102020102Ab2340325
P0102020102Ab2340326

耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)―等級２

P0102030202Ab0071402、P0102030202Ab0071422
P0102030202Ab0071625、P0102030202Ab0072306
P0102030202Ab0072326、P0102030202Ab0072421
P0102030202Ab0072423、P0102030202Ab0072704
P0102030202Ab0072724、P0102030202Ab1292346
P0102030202Ab1300238、P0102030202Ab1300248
P0102030202Ab1300278、P0102030202Ab1300668
P0102030202Ab1301036、P0102030202Ab1301056
P0102030202Ab1301342、P0102030202Ab1301345
P0102030202Ab1302146、P0102030202Ab1940188
P0102030202Ab1940199、P0102030202Ab1940238
P0102030202Ab1940248、P0102030202Ab1940278
P0102030202Ab1940668、P0102030202Ab1940836
P0102030202Ab1940842、P0102030202Ab1940846
P0102030202Ab1940856

耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)―等級１

P0102030102Ab0100188、P0102030102Ab0100199
P0102030102Ab0100238、P0102030102Ab0100248
P0102030102Ab0100278、P0102030102Ab0100768
P0102030102Ab0101004、P0102030102Ab0101024
P0102030102Ab0102056、P0102030102Ab0102136
P0102030102Ab0102245、P0102030102Ab0102326
P0102030102Ab0102346、P0102030102Ab0102406
P0102030102Ab0102423、P0102030102Ab0102525
P0102030102Ab0102842、P0102030102Ab0102902
P0102030102Ab0102921、P0102030102Ab0102922
P0102030102Ab1031625、P0102030102Ab1032221
P0102030102Ab1032226、P0102030102Ab1032306
P0102030102Ab1032502、P0102030102Ab1032622
P0102030102Ab2180546、P0102030102Ab2180556
P0102030102Ab2340302、P0102030102Ab2340304
P0102030102Ab2340306、P0102030102Ab2340321
P0102030102Ab2340322、P0102030102Ab2340323
P0102030102Ab2340324、P0102030102Ab2340325
P0102030102Ab2340326

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

P0102040202Ab1292346

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

P0102040102Ab0100188、P0102040102Ab0100199
P0102040102Ab0100238、P0102040102Ab0100248
P0102040102Ab0100278、P0102040102Ab0100768
P0102040102Ab0102056、P0102040102Ab0102136
P0102040102Ab0102245、P0102040102Ab0102346
P0102040102Ab0102842、P0102040102Ab1300238
P0102040102Ab1300248、P0102040102Ab1300278
P0102040102Ab1300668、P0102040102Ab1301036
P0102040102Ab1301056、P0102040102Ab1301342
P0102040102Ab1301345、P0102040102Ab1302146
P0102040102Ab1940188、P0102040102Ab1940199
P0102040102Ab1940238、P0102040102Ab1940248
P0102040102Ab1940278、P0102040102Ab1940668
P0102040102Ab1940836、P0102040102Ab1940842
P0102040102Ab1940846、P0102040102Ab1940856
P0102040102Ab2180546、P0102040102Ab2180556

劣化対策等級（構造躯体等）―等級３

P0102140302Ab03416、P0102140302Ab05303