耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0102030102Ab0101104、P0102030102Ab0101124
P0102030102Ab0102426、P0102030102Ab0102506
P0102030102Ab0102523、P0102030102Ab0102625
P0102030102Ab0103002、P0102030102Ab0103021
P0102030102Ab0103022、P0102030102Ab2340402
P0102030102Ab2340404、P0102030102Ab2340406
P0102030102Ab2340421、P0102030102Ab2340422
P0102030102Ab2340423、P0102030102Ab2340424
P0102030102Ab2340425、P0102030102Ab2340426
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２
P0102120202A000716
劣化対策等級（構造躯体等）―等級３
P0102140302Aa08321、P0102140302Aa12415
劣化対策等級（構造躯体等）―等級２
P0102140202Aa08319
劣化対策等級（構造躯体等）―等級１
P0102140102Aa08318
省エネルギー対策等級―等級４
P0102170402Aa004151a、P0102170402Aa004152a
P0102170402Aa004153a、P0102170402Aa004154a
P0102170402Aa004155a、P0102170402Aa005151a
P0102170402Aa005152a、P0102170402Aa005153a
P0102170402Aa005154a、P0102170402Aa005155a
P0102170402Ab001241a、P0102170402Ab001262a
P0102170402Ab001263a、P0102170402Ab001264a
P0102170402Ab001265a、P0102170402Ab002241a
P0102170402Ab002262a、P0102170402Ab002263a
P0102170402Ab002264a、P0102170402Ab002265a
省エネルギー対策等級―等級３
P0102170302Aa004131a、P0102170302Aa004142a
P0102170302Aa004143a、P0102170302Aa004144a
P0102170302Aa004145a、P0102170302Aa005131a
P0102170302Aa005142a、P0102170302Aa005143a
P0102170302Aa005144a、P0102170302Aa005145a
P0102170302Ab001241a、P0102170302Ab001255a
P0102170302Ab001262a、P0102170302Ab001263a
P0102170302Ab001264a、P0102170302Ab002241a
P0102170302Ab002255a、P0102170302Ab002262a
P0102170302Ab002263a、P0102170302Ab002264a
省エネルギー対策等級―等級２
P0102170202Ab001193a、P0102170202Ab001194a
P0102170202Ab001195a、P0102170202Ab001241a
P0102170202Ab001242a、P0102170202Ab002193a
P0102170202Ab002194a、P0102170202Ab002195a
P0102170202Ab002241a、P0102170202Ab002242a

大和ハウス工業株式会社（大阪府大阪市北区梅田３－３－５）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３
P0102010302Ab2410102、P0102010302Ab2410103
P0102010302Ab2410121、P0102010302Ab2410122
P0102010302Ab2410123、P0102010302Ab2410142
P0102010302Ab2420102、P0102010302Ab2420103
P0102010302Ab2420104、P0102010302Ab2420105
P0102010302Ab2420121、P0102010302Ab2420122
P0102010302Ab2420123、P0102010302Ab2420124
P0102010302Ab2420125、P0102010302Ab2420142
P0102010302Ab2420143、P0102010302Ab2430110
P0102010302Ab2430119、P0102010302Ab2430120
P0102010302Ab2430130、P0102010302Ab2430139
P0102010302Ab2430140、P0102010302Ab2440130
P0102010302Ab2440139、P0102010302Ab2440150
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２
P0102010202Ab2450121、P0102010202Ab2450122
P0102010202Ab2450123、P0102010202Ab2450142
P0102010202Ab2460102、P0102010202Ab2460103
P0102010202Ab2460104、P0102010202Ab2460105
P0102010202Ab2460121、P0102010202Ab2460122
P0102010202Ab2460123、P0102010202Ab2460124
P0102010202Ab2460125、P0102010202Ab2460142
P0102010202Ab2460143、P0102010202Ab2470110
P0102010202Ab2470120、P0102010202Ab2470130
P0102010202Ab2470139、P0102010202Ab2470140
P0102010202Ab2480130、P0102010202Ab2480139
P0102010202Ab2480150
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１
P0102010102Ab2490121、P0102010102Ab2490122
P0102010102Ab2490123、P0102010102Ab2490142
P0102010102Ab2500121、P0102010102Ab2500122
P0102010102Ab2500123、P0102010102Ab2500124
P0102010102Ab2500125、P0102010102Ab2500142
P0102010102Ab2500143、P0102010102Ab2510120
P0102010102Ab2510140、P0102010102Ab2520130
P0102010102Ab2520139、P0102010102Ab2520150
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
P0102020302Ab2410102、P0102020302Ab2410103
P0102020302Ab2410121、P0102020302Ab2410122
P0102020302Ab2410123、P0102020302Ab2410142
P0102020302Ab2420102、P0102020302Ab2420103
P0102020302Ab2420104、P0102020302Ab2420105
P0102020302Ab2420121、P0102020302Ab2420122
P0102020302Ab2420123、P0102020302Ab2420124
P0102020302Ab2420125、P0102020302Ab2420142
P0102020302Ab2420143、P0102020302Ab2430110
P0102020302Ab2430119、P0102020302Ab2430120
P0102020302Ab2430130、P0102020302Ab2430139
P0102020302Ab2430140、P0102020302Ab2440130
P0102020302Ab2440139、P0102020302Ab2440150
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
P0102020202Ab2450121、P0102020202Ab2450122
P0102020202Ab2450123、P0102020202Ab2450142
P0102020202Ab2460102、P0102020202Ab2460103
P0102020202Ab2460104、P0102020202Ab2460105
P0102020202Ab2460121、P0102020202Ab2460122
P0102020202Ab2460123、P0102020202Ab2460124
P0102020202Ab2460125、P0102020202Ab2460142
P0102020202Ab2460143、P0102020202Ab2470110
P0102020202Ab2470120、P0102020202Ab2470130
P0102020202Ab2470139、P0102020202Ab2470140
P0102020202Ab2480130、P0102020202Ab2480139
P0102020202Ab2480150
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
P0102020102Ab2490121、P0102020102Ab2490122
P0102020102Ab2490123、P0102020102Ab2490142
P0102020102Ab2500121、P0102020102Ab2500122
P0102020102Ab2500123、P0102020102Ab2500124
P0102020102Ab2500125、P0102020102Ab2500142
P0102020102Ab2500143、P0102020102Ab2510120
P0102020102Ab2510140、P0102020102Ab2520130
P0102020102Ab2520139、P0102020102Ab2520150
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0102030202Ab2410102、P0102030202Ab2410103
P0102030202Ab2410121、P0102030202Ab2410122
P0102030202Ab2410123、P0102030202Ab2410142
P0102030202Ab2420102、P0102030202Ab2420103
P0102030202Ab2420104、P0102030202Ab2420105
P0102030202Ab2420121、P0102030202Ab2420122
P0102030202Ab2420123、P0102030202Ab2420124
P0102030202Ab2420125、P0102030202Ab2420142
P0102030202Ab2420143、P0102030202Ab2430110
P0102030202Ab2430119、P0102030202Ab2430120
P0102030202Ab2430130、P0102030202Ab2430139
P0102030202Ab2430140、P0102030202Ab2450121
P0102030202Ab2450122、P0102030202Ab2450123
P0102030202Ab2450142、P0102030202Ab2460102
P0102030202Ab2460103、P0102030202Ab2460104
P0102030202Ab2460105、P0102030202Ab2460121
P0102030202Ab2460122、P0102030202Ab2460123
P0102030202Ab2460124、P0102030202Ab2460125
P0102030202Ab2460142、P0102030202Ab2460143
P0102030202Ab2470110、P0102030202Ab2470120
P0102030202Ab2470130、P0102030202Ab2470139
P0102030202Ab2470140、P0102030202Ab2490121
P0102030202Ab2490122、P0102030202Ab2490123
P0102030202Ab2490142、P0102030202Ab2500121
P0102030202Ab2500122、P0102030202Ab2500123
P0102030202Ab2500124、P0102030202Ab2500125
P0102030202Ab2500142、P0102030202Ab2500143
P0102030202Ab2510120、P0102030202Ab2510140
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0102030102Ab2440130、P0102030102Ab2440139
P0102030102Ab2440150、P0102030102Ab2480130
P0102030102Ab2480139、P0102030102Ab2480150
P0102030102Ab2520130、P0102030102Ab2520139
P0102030102Ab2520150
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0102040202Ab2410102、P0102040202Ab2410103
P0102040202Ab2410121、P0102040202Ab2410122
P0102040202Ab2410123、P0102040202Ab2410142
P0102040202Ab2450121、P0102040202Ab2450122
P0102040202Ab2450123、P0102040202Ab2450142
P0102040202Ab2490121、P0102040202Ab2490122
P0102040202Ab2490123、P0102040202Ab2490142
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0102040102Ab2420102、P0102040102Ab2420103
P0102040102Ab2420104、P0102040102Ab2420105
P0102040102Ab2420121、P0102040102Ab2420122
P0102040102Ab2420123、P0102040102Ab2420124
P0102040102Ab2420125、P0102040102Ab2420142
P0102040102Ab2420143、P0102040102Ab2460102
P0102040102Ab2460103、P0102040102Ab2460104
P0102040102Ab2460105、P0102040102Ab2460121
P0102040102Ab2460122、P0102040102Ab2460123
P0102040102Ab2460124、P0102040102Ab2460125
P0102040102Ab2460142、P0102040102Ab2460143
P0102040102Ab2500121、P0102040102Ab2500122
P0102040102Ab2500123、P0102040102Ab2500124
P0102040102Ab2500125、P0102040102Ab2500142
P0102040102Ab2500143