P0102020102Ab2180746、P0102020102Ab2180756
P0102020102Ab2340602、P0102020102Ab2340604
P0102020102Ab2340606、P0102020102Ab2340621
P0102020102Ab2340622、P0102020102Ab2340623
P0102020102Ab2340624、P0102020102Ab2340625
P0102020102Ab2340626

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

P0102030202Aa0212511、P0102030202Aa0212512
P0102030202Aa0212513、P0102030202Aa0222511
P0102030202Aa0222512、P0102030202Aa0222513
P0102030202Aa2720534、P0102030202Aa2722031
P0102030202Aa2730534、P0102030202Aa2732131
P0102030202Aa2740534、P0102030202Aa2742131
P0102030202Ab0071702、P0102030202Ab0071722
P0102030202Ab0071925、P0102030202Ab0072606
P0102030202Ab0072626、P0102030202Ab0072721
P0102030202Ab0072723、P0102030202Ab0073004
P0102030202Ab0073024、P0102030202Ab1292546
P0102030202Ab1300438、P0102030202Ab1300448
P0102030202Ab1300478、P0102030202Ab1300868
P0102030202Ab1301236、P0102030202Ab1301256
P0102030202Ab1301542、P0102030202Ab1301545
P0102030202Ab1302346、P0102030202Ab1940388
P0102030202Ab1940399、P0102030202Ab1940438
P0102030202Ab1940448、P0102030202Ab1940478
P0102030202Ab1940868、P0102030202Ab1941036
P0102030202Ab1941042、P0102030202Ab1941046
P0102030202Ab1941056

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

P0102030102Aa0232145、P0102030102Aa0232152
P0102030102Aa0232155、P0102030102Aa0232158
P0102030102Aa0232162、P0102030102Aa0232165
P0102030102Aa0232224、P0102030102Aa0232234
P0102030102Aa0232442、P0102030102Aa0232511
P0102030102Aa0232512、P0102030102Aa0232521
P0102030102Aa0232522、P0102030102Aa0232531
P0102030102Ab0100388、P0102030102Ab0100399
P0102030102Ab0100438、P0102030102Ab0100448
P0102030102Ab0100478、P0102030102Ab0100968
P0102030102Ab0101304、P0102030102Ab0101324
P0102030102Ab0102256、P0102030102Ab0102336
P0102030102Ab0102445、P0102030102Ab0102546
P0102030102Ab0102626、P0102030102Ab0102706
P0102030102Ab0102723、P0102030102Ab0102825
P0102030102Ab0103042、P0102030102Ab0103202
P0102030102Ab0103221、P0102030102Ab0103222
P0102030102Ab1031825、P0102030102Ab1032421
P0102030102Ab1032426、P0102030102Ab1032506
P0102030102Ab1032702、P0102030102Ab1032822
P0102030102Ab2180746、P0102030102Ab2180756
P0102030102Ab2340602、P0102030102Ab2340604
P0102030102Ab2340606、P0102030102Ab2340621
P0102030102Ab2340622、P0102030102Ab2340623
P0102030102Ab2340624、P0102030102Ab2340625
P0102030102Ab2340626

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

P0102040202Aa2720534、P0102040202Aa2722031
P0102040202Ab1292546

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

P0102040102Aa0232145、P0102040102Aa0232152
P0102040102Aa0232155、P0102040102Aa0232158
P0102040102Aa0232162、P0102040102Aa0232165
P0102040102Aa0232224、P0102040102Aa0232234
P0102040102Aa0232442、P0102040102Aa0232521
P0102040102Aa0232522、P0102040102Aa0232531
P0102040102Aa2730534、P0102040102Aa2732131
P0102040102Aa2740534、P0102040102Aa2742131
P0102040102Ab0100388、P0102040102Ab0100399
P0102040102Ab0100438、P0102040102Ab0100448
P0102040102Ab0100478、P0102040102Ab0100968
P0102040102Ab0102256、P0102040102Ab0102336
P0102040102Ab0102445、P0102040102Ab0102546
P0102040102Ab0103042、P0102040102Ab1300438
P0102040102Ab1300448、P0102040102Ab1300478
P0102040102Ab1300868、P0102040102Ab1301236
P0102040102Ab1301256、P0102040102Ab1301542
P0102040102Ab1301545、P0102040102Ab1302346
P0102040102Ab1940388、P0102040102Ab1940399
P0102040102Ab1940438、P0102040102Ab1940448
P0102040102Ab1940478、P0102040102Ab1940868
P0102040102Ab1941036、P0102040102Ab1941042
P0102040102Ab1941046、P0102040102Ab1941056
P0102040102Ab2180746、P0102040102Ab2180756

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級４

P0202120402A000701

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級３

P0102120302A000709

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２

P0102120202A000717

劣化対策等級（構造躯体等）―等級３

P0102140302Aa08323 、P0102140302Aa12417
P0102140302Ab03417 、P0102140302Ab05304

劣化対策等級（構造躯体等）―等級２

P0102140202Aa08321

劣化対策等級（構造躯体等）―等級１

P0102140102Aa08320

省エネルギー対策等級―等級４

P0102170402Aa004171a、P0102170402Aa004172a
P0102170402Aa004173a、P0102170402Aa004174a
P0102170402Aa004175a、P0102170402Aa005171a
P0102170402Aa005172a、P0102170402Aa005173a
P0102170402Aa005174a、P0102170402Aa005175a

省エネルギー対策等級―等級３

P0102170302Aa004151a、P0102170302Aa004162a
P0102170302Aa004163a、P0102170302Aa004164a
P0102170302Aa004165a、P0102170302Aa005151a
P0102170302Aa005162a、P0102170302Aa005163a
P0102170302Aa005164a、P0102170302Aa005165a

行旅死亡人

１．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢35～50歳位、身長173㎝位の男性、腐乱が進み、一部白骨化のため不明、着衣はオレンジ色エマージェンシースーツ、青色と白色長袖シャツ、黒色ベルト付きジーンズ、黒色スパッツ、虎模様パンツ、所持品等なし

上記の者は、平成25年３月19日午後４時35分頃、北海道留萌市大町１丁目黄金岬日本海海岸の岩場で発見された。

２．本籍・住所・氏名不詳、推定年齢50歳代からそれ以上、身長153㎝位、体重61㎏位の女性、頭髪は白髪混じりで一部茶色く染髪、髪の長さは13㎝位、手術痕や特徴なし、着衣は黒色フード付きフリースジャケット（ユニクロ製、サイズＬ）、カーキ色カーゴパンツ、黒色キャップ（表面にＧＲＡＮＤ　ＡＴＨＬＥＴＥと記載）、黒色スニーカー（ＬＡＧＲＡＣＥ　ＭＡＲＴ製、サイズＬ）を着用、所持金は３円

上記の者は、平成26年３月９日午前10時48分頃、北海道留萌市船場町２丁目留萌港東岸海中で発見された。

以上、１及び２は、身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は留萌市了善寺に保管してありますので心当たりの方は、当市社会福祉課までお申し出下さい。

平成26年６月27日

北海道　　留萌市長　高橋　定敏

行旅死亡人

本籍・住所・氏名・性別不詳、年齢60から70歳位、身長165㎝位の白骨化した死体

上記の者は、平成26年６月１日午前10時51分、千葉市中央区村田町684番地敷地内にて、20年位前から半壊状態の空き家で約２年前に崩れ落ちた家屋を町内会によって撤去作業していたところ、瓦礫内から発見されたものです。死亡日時は不明、死亡場所は発見場所と同じであると推定されます。身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管しています。お心当たりの方は、千葉市中央保健福祉センター社会援護第二課まで申し出てください。

平成26年６月27日

千葉県　　千葉市長　熊谷　俊人

行旅死亡人

本籍・住所・氏名不詳、推定年齢65歳の男性

上記の者は、平成25年７月11日亀戸３―24―12で死亡しているところを発見された。死因は慢性アルコール性肝障害による病死（推定）。死亡日は平成25年７月２日（推定）。

遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課まで申し出てください。

平成26年６月27日

東京都　　江東区長　山﨑　孝明

行旅死亡人

本籍・住所・氏名のいずれも推定不詳、推定年齢83歳の男性

上記の者は平成25年12月８日亀戸７―24―１さくら亀戸第三ハウス305号にて死亡しているところを発見された。死因は虚血性心不全による病死。死亡日は平成25年12月８日午前６時頃。

遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課まで申し出てください。

平成26年６月27日

東京都　　江東区長　山﨑　孝明