T020302Ab1300578　T020302Ab1300968
T020302Ab1301336　T020302Ab1301356
T020302Ab1301642　T020302Ab1301645
T020302Ab1302446

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２

T020202Ab1940488　T020202Ab1940499
T020202Ab1940538　T020202Ab1940548
T020202Ab1940578　T020202Ab1940968
T020202Ab1941136　T020202Ab1941142
T020202Ab1941146　T020202Ab1941156

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１

T020102Ab0100488　T020102Ab0100499
T020102Ab0100538　T020102Ab0100548
T020102Ab0100578　T020102Ab0101068
T020102Ab0101404　T020102Ab0101424
T020102Ab0102356　T020102Ab0102436
T020102Ab0102545　T020102Ab0102646
T020102Ab0102726　T020102Ab0102806
T020102Ab0102823　T020102Ab0102925
T020102Ab0103142　T020102Ab0103302
T020102Ab0103321　T020102Ab0103322
T020102Ab1031925　T020102Ab1032521
T020102Ab1032526　T020102Ab1032606
T020102Ab1032802　T020102Ab1032922
T020102Ab2180038　T020102Ab2180048
T020102Ab2180068　T020102Ab2180078
T020102Ab2180099　T020102Ab2180846
T020102Ab2180856　T020102Ab2340702
T020102Ab2340704　T020102Ab2340706
T020102Ab2340721　T020102Ab2340722
T020102Ab2340723　T020102Ab2340724
T020102Ab2340725　T020102Ab2340726

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

T030202Ab0071802　T030202Ab0071822
T030202Ab0072025　T030202Ab0072706
T030202Ab0072726　T030202Ab0072821
T030202Ab0072823　T030202Ab0073104
T030202Ab0073124　T030202Ab1292646
T030202Ab1300538　T030202Ab1300548
T030202Ab1300578　T030202Ab1300968
T030202Ab1301336　T030202Ab1301356
T030202Ab1301642　T030202Ab1301645
T030202Ab1302446　T030202Ab1940488
T030202Ab1940499　T030202Ab1940538
T030202Ab1940548　T030202Ab1940578
T030202Ab1940968　T030202Ab1941136
T030202Ab1941142　T030202Ab1941146
T030202Ab1941156

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

T030102Ab0100488　T030102Ab0100499
T030102Ab0100538　T030102Ab0100548
T030102Ab0100578　T030102Ab0101068
T030102Ab0101404　T030102Ab0101424
T030102Ab0102356　T030102Ab0102436
T030102Ab0102545　T030102Ab0102646
T030102Ab0102726　T030102Ab0102806
T030102Ab0102823　T030102Ab0102925
T030102Ab0103142　T030102Ab0103302
T030102Ab0103321　T030102Ab0103322
T030102Ab1031925　T030102Ab1032521
T030102Ab1032526　T030102Ab1032606
T030102Ab1032802　T030102Ab1032922
T030102Ab2180038　T030102Ab2180048
T030102Ab2180068　T030102Ab2180078
T030102Ab2180099　T030102Ab2180846
T030102Ab2180856　T030102Ab2340702
T030102Ab2340704　T030102Ab2340706
T030102Ab2340721　T030102Ab2340722
T030102Ab2340723　T030102Ab2340724
T030102Ab2340725　T030102Ab2340726

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

T040202Ab1292646

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

T040102Ab0100488　T040102Ab0100499
T040102Ab0100538　T040102Ab0100548
T040102Ab0100578　T040102Ab0101068
T040102Ab0102356　T040102Ab0102436
T040102Ab0102545　T040102Ab0102646
T040102Ab0103142　T040102Ab1300538
T040102Ab1300548　T040102Ab1300578
T040102Ab1300968　T040102Ab1301336
T040102Ab1301356　T040102Ab1301642
T040102Ab1301645　T040102Ab1302446
T040102Ab1940488　T040102Ab1940499
T040102Ab1940538　T040102Ab1940548
T040102Ab1940578　T040102Ab1940968
T040102Ab1941136　T040102Ab1941142
T040102Ab1941146　T040102Ab1941156
T040102Ab2180038　T040102Ab2180048
T040102Ab2180068　T040102Ab2180078
T040102Ab2180099　T040102Ab2180846
T040102Ab2180856

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２

T120202A000312　T120202A000718

積水ハウス株式会社（大阪府大阪市北区大淀中１―１―88梅田スカイビル）

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３

T010302Ab0130213　T010302Ab0130214
T010302Ab0130215　T010302Ab0130216
T010302Ab0130217　T010302Ab0130218
T010302Ab0132007　T010302Ab0132008
T010302Ab0132009　T010302Ab0160219
T010302Ab0160220　T010302Ab0160221
T010302Ab0162010　T010302Ab0162011
T010302Ab0162012　T010302Ab0170219
T010302Ab0170220　T010302Ab0170221
T010302Ab0172010　T010302Ab0172011
T010302Ab0172012　T010302Ab0291701
T010302Ab0291702　T010302Ab0321704
T010302Ab0321705　T010302Ab0321706
T010302Ab0331704　T010302Ab0331705
T010302Ab0331706　T010302Ab1690213
T010302Ab1690214　T010302Ab1690215
T010302Ab1690216　T010302Ab1690217
T010302Ab1690218　T010302Ab1690707
T010302Ab1690708　T010302Ab1690709
T010302Ab1720219　T010302Ab1720220
T010302Ab1720221　T010302Ab1720710
T010302Ab1720711　T010302Ab1720712
T010302Ab1730219　T010302Ab1730220
T010302Ab1730221　T010302Ab1730710
T010302Ab1730711　T010302Ab1730712

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２

T010202Ab0140213　T010202Ab0140214
T010202Ab0140215　T010202Ab0140216
T010202Ab0140217　T010202Ab0140218
T010202Ab0142007　T010202Ab0142008
T010202Ab0142009　T010202Ab0180219
T010202Ab0180220　T010202Ab0180221
T010202Ab0182010　T010202Ab0182011
T010202Ab0182012　T010202Ab0190219
T010202Ab0190220　T010202Ab0190221
T010202Ab0192010　T010202Ab0192011
T010202Ab0192012　T010202Ab0301701
T010202Ab0301702　T010202Ab0351704
T010202Ab0351705　T010202Ab0351706
T010202Ab1700213　T010202Ab1700214
T010202Ab1700215　T010202Ab1700216
T010202Ab1700217　T010202Ab1700218
T010202Ab1700707　T010202Ab1700708
T010202Ab1700709　T010202Ab1740219
T010202Ab1740220　T010202Ab1740221
T010202Ab1740710　T010202Ab1740711
T010202Ab1740712　T010202Ab1750219
T010202Ab1750220　T010202Ab1750221
T010202Ab1750710　T010202Ab1750711
T010202Ab1750712

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１

T010102Ab0152007　T010102Ab0152008
T010102Ab0152009　T010102Ab0202010
T010102Ab0202011　T010102Ab0202012
T010102Ab0311701　T010102Ab0311702
T010102Ab0361704　T010102Ab0361705
T010102Ab0361706　T010102Ab1710707
T010102Ab1710708　T010102Ab1710709
T010102Ab1760710　T010102Ab1760711
T010102Ab1760712

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３

T020302Ab0130213　T020302Ab0130214
T020302Ab0130215　T020302Ab0130216
T020302Ab0130217　T020302Ab0130218
T020302Ab0132007　T020302Ab0132008
T020302Ab0132009　T020302Ab0160219