T020302Ab0160220　T020302Ab0160221
T020302Ab0162010　T020302Ab0162011
T020302Ab0162012　T020302Ab0170219
T020302Ab0170220　T020302Ab0170221
T020302Ab0172010　T020302Ab0172011
T020302Ab0172012　T020302Ab0291701
T020302Ab0291702　T020302Ab0321704
T020302Ab0321705　T020302Ab0321706
T020302Ab0331704　T020302Ab0331705
T020302Ab0331706　T020302Ab1690213
T020302Ab1690214　T020302Ab1690215
T020302Ab1690216　T020302Ab1690217
T020302Ab1690218　T020302Ab1690707
T020302Ab1690708　T020302Ab1690709
T020302Ab1720219　T020302Ab1720220
T020302Ab1720221　T020302Ab1720710
T020302Ab1720711　T020302Ab1720712
T020302Ab1730219　T020302Ab1730220
T020302Ab1730221　T020302Ab1730710
T020302Ab1730711　T020302Ab1730712

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２

T020202Ab0140213　T020202Ab0140214
T020202Ab0140215　T020202Ab0140216
T020202Ab0140217　T020202Ab0140218
T020202Ab0142007　T020202Ab0142008
T020202Ab0142009　T020202Ab0180219
T020202Ab0180220　T020202Ab0180221
T020202Ab0182010　T020202Ab0182011
T020202Ab0182012　T020202Ab0190219
T020202Ab0190220　T020202Ab0190221
T020202Ab0192010　T020202Ab0192011
T020202Ab0192012　T020202Ab0301701
T020202Ab0301702　T020202Ab0351704
T020202Ab0351705　T020202Ab0351706
T020202Ab1700213　T020202Ab1700214
T020202Ab1700215　T020202Ab1700216
T020202Ab1700217　T020202Ab1700218
T020202Ab1700707　T020202Ab1700708
T020202Ab1700709　T020202Ab1740219
T020202Ab1740220　T020202Ab1740221
T020202Ab1740710　T020202Ab1740711
T020202Ab1740712　T020202Ab1750219
T020202Ab1750220　T020202Ab1750221
T020202Ab1750710　T020202Ab1750711
T020202Ab1750712

耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１

T020102Ab0152007　T020102Ab0152008
T020102Ab0152009　T020102Ab0202010
T020102Ab0202011　T020102Ab0202012
T020102Ab0311701　T020102Ab0311702
T020102Ab0361704　T020102Ab0361705
T020102Ab0361706　T020102Ab1710707
T020102Ab1710708　T020102Ab1710709
T020102Ab1760710　T020102Ab1760711
T020102Ab1760712

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

T030202Ab0130213　T030202Ab0130214
T030202Ab0130215　T030202Ab0130216
T030202Ab0130217　T030202Ab0130218
T030202Ab0132007　T030202Ab0132008
T030202Ab0132009　T030202Ab0140213
T030202Ab0140214　T030202Ab0140215
T030202Ab0140216　T030202Ab0140217
T030202Ab0140218　T030202Ab0142007
T030202Ab0142008　T030202Ab0142009
T030202Ab0160219　T030202Ab0160220
T030202Ab0160221　T030202Ab0162010
T030202Ab0162011　T030202Ab0162012
T030202Ab0170219　T030202Ab0170220
T030202Ab0170221　T030202Ab0172010
T030202Ab0172011　T030202Ab0172012
T030202Ab0180219　T030202Ab0180220
T030202Ab0180221　T030202Ab0182010
T030202Ab0182011　T030202Ab0182012
T030202Ab0190219　T030202Ab0190220
T030202Ab0190221　T030202Ab0192010
T030202Ab0192011　T030202Ab0192012
T030202Ab0291701　T030202Ab0291702
T030202Ab0301701　T030202Ab0301702
T030202Ab0321704　T030202Ab0321705
T030202Ab0321706　T030202Ab0331704
T030202Ab0331705　T030202Ab0331706
T030202Ab0351704　T030202Ab0351705
T030202Ab0351706　T030202Ab1690213
T030202Ab1690214　T030202Ab1690215
T030202Ab1690216　T030202Ab1690217
T030202Ab1690218　T030202Ab1690707
T030202Ab1690708　T030202Ab1690709
T030202Ab1700213　T030202Ab1700214
T030202Ab1700215　T030202Ab1700216
T030202Ab1700217　T030202Ab1700218
T030202Ab1700707　T030202Ab1700708
T030202Ab1700709　T030202Ab1720219
T030202Ab1720220　T030202Ab1720221
T030202Ab1720710　T030202Ab1720711
T030202Ab1720712　T030202Ab1730219
T030202Ab1730220　T030202Ab1730221
T030202Ab1730710　T030202Ab1730711
T030202Ab1730712　T030202Ab1740219
T030202Ab1740220　T030202Ab1740221
T030202Ab1740710　T030202Ab1740711
T030202Ab1740712　T030202Ab1750219
T030202Ab1750220　T030202Ab1750221
T030202Ab1750710　T030202Ab1750711
T030202Ab1750712

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

T030102Ab0152007　T030102Ab0152008
T030102Ab0152009　T030102Ab0202010
T030102Ab0202011　T030102Ab0202012
T030102Ab0311701　T030102Ab0311702
T030102Ab0361704　T030102Ab0361705
T030102Ab0361706　T030102Ab1710707
T030102Ab1710708　T030102Ab1710709
T030102Ab1760710　T030102Ab1760711
T030102Ab1760712

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２

T040202Ab0160219　T040202Ab0160220
T040202Ab0160221　T040202Ab0162010
T040202Ab0162011　T040202Ab0162012
T040202Ab0180219　T040202Ab0180220
T040202Ab0180221　T040202Ab0182010
T040202Ab0182011　T040202Ab0182012
T040202Ab0321704　T040202Ab0321705
T040202Ab0321706　T040202Ab1720219
T040202Ab1720220　T040202Ab1720221
T040202Ab1720710　T040202Ab1720711
T040202Ab1720712　T040202Ab1740219
T040202Ab1740220　T040202Ab1740221
T040202Ab1740710　T040202Ab1740711
T040202Ab1740712

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１

T040102Ab0170219　T040102Ab0170220
T040102Ab0170221　T040102Ab0172010
T040102Ab0172011　T040102Ab0172012
T040102Ab0190219　T040102Ab0190220
T040102Ab0190221　T040102Ab0192010
T040102Ab0192011　T040102Ab0192012
T040102Ab0202010　T040102Ab0202011
T040102Ab0202012　T040102Ab0331704
T040102Ab0331705　T040102Ab0331706
T040102Ab0351704　T040102Ab0351705
T040102Ab0351706　T040102Ab0361704
T040102Ab0361705　T040102Ab0361706
T040102Ab1730219　T040102Ab1730220
T040102Ab1730221　T040102Ab1730710
T040102Ab1730711　T040102Ab1730712
T040102Ab1750219　T040102Ab1750220
T040102Ab1750221　T040102Ab1750710
T040102Ab1750711　T040102Ab1750712
T040102Ab1760710　T040102Ab1760711
T040102Ab1760712

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２

T120202A000811

大和ハウス工業株式会社（大阪府大阪市北区梅田３―３―５）

省エネルギー対策等級―等級４

T170402Ab008165a　T170402Ab008191a
T170402Ab008192a　T170402Ab008193a
T170402Ab008194a　T170402Ab009155a
T170402Ab009181a　T170402Ab009182a
T170402Ab009183a　T170402Ab009184a

省エネルギー対策等級―等級３

T170302Ab008165a　T170302Ab008191a
T170302Ab008192a　T170302Ab008193a
T170302Ab008194a　T170302Ab009155a
T170302Ab009181a　T170302Ab009182a
T170302Ab009183a　T170302Ab009184a