P0202020302Ab2420125、P0202020302Ab2420142
P0202020302Ab2420143、P0202020302Ab2430110
P0202020302Ab2430119、P0202020302Ab2430120
P0202020302Ab2430130、P0202020302Ab2430139
P0202020302Ab2430140、P0202020302Ab2440130
P0202020302Ab2440139、P0202020302Ab2440150
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
P0202020202Ab2450121、P0202020202Ab2450122
P0202020202Ab2450123、P0202020202Ab2450142
P0202020202Ab2460102、P0202020202Ab2460103
P0202020202Ab2460104、P0202020202Ab2460105
P0202020202Ab2460121、P0202020202Ab2460122
P0202020202Ab2460123、P0202020202Ab2460124
P0202020202Ab2460125、P0202020202Ab2460142
P0202020202Ab2460143、P0202020202Ab2470110
P0202020202Ab2470120、P0202020202Ab2470130
P0202020202Ab2470139、P0202020202Ab2470140
P0202020202Ab2480130、P0202020202Ab2480139
P0202020202Ab2480150
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
P0202020102Ab2490121、P0202020102Ab2490122
P0202020102Ab2490123、P0202020102Ab2490142
P0202020102Ab2500121、P0202020102Ab2500122
P0202020102Ab2500123、P0202020102Ab2500124
P0202020102Ab2500125、P0202020102Ab2500142
P0202020102Ab2500143、P0202020102Ab2510120
P0202020102Ab2510140、P0202020102Ab2520130
P0202020102Ab2520139、P0202020102Ab2520150
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0202030202Ab2410102、P0202030202Ab2410103
P0202030202Ab2410121、P0202030202Ab2410122
P0202030202Ab2410123、P0202030202Ab2410142
P0202030202Ab2420102、P0202030202Ab2420103
P0202030202Ab2420104、P0202030202Ab2420105
P0202030202Ab2420121、P0202030202Ab2420122
P0202030202Ab2420123、P0202030202Ab2420124
P0202030202Ab2420125、P0202030202Ab2420142
P0202030202Ab2420143、P0202030202Ab2430110
P0202030202Ab2430119、P0202030202Ab2430120
P0202030202Ab2430130、P0202030202Ab2430139
P0202030202Ab2430140、P0202030202Ab2450121
P0202030202Ab2450122、P0202030202Ab2450123
P0202030202Ab2450142、P0202030202Ab2460102
P0202030202Ab2460103、P0202030202Ab2460104
P0202030202Ab2460105、P0202030202Ab2460121
P0202030202Ab2460122、P0202030202Ab2460123
P0202030202Ab2460124、P0202030202Ab2460125
P0202030202Ab2460142、P0202030202Ab2460143
P0202030202Ab2470110、P0202030202Ab2470120
P0202030202Ab2470130、P0202030202Ab2470139
P0202030202Ab2470140、P0202030202Ab2490121
P0202030202Ab2490122、P0202030202Ab2490123
P0202030202Ab2490142、P0202030202Ab2500121
P0202030202Ab2500122、P0202030202Ab2500123
P0202030202Ab2500124、P0202030202Ab2500125
P0202030202Ab2500142、P0202030202Ab2500143
P0202030202Ab2510120、P0202030202Ab2510140
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0202030102Ab2440130、P0202030102Ab2440139
P0202030102Ab2440150、P0202030102Ab2480130
P0202030102Ab2480139、P0202030102Ab2480150
P0202030102Ab2520130、P0202030102Ab2520139
P0202030102Ab2520150
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
P0202040202Ab2410102、P0202040202Ab2410103
P0202040202Ab2410121、P0202040202Ab2410122
P0202040202Ab2410123、P0202040202Ab2410142
P0202040202Ab2450121、P0202040202Ab2450122
P0202040202Ab2450123、P0202040202Ab2450142
P0202040202Ab2490121、P0202040202Ab2490122
P0202040202Ab2490123、P0202040202Ab2490142
耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
P0202040102Ab2420102、P0202040102Ab2420103
P0202040102Ab2420104、P0202040102Ab2420105
P0202040102Ab2420121、P0202040102Ab2420122
P0202040102Ab2420123、P0202040102Ab2420124
P0202040102Ab2420125、P0202040102Ab2420142
P0202040102Ab2420143、P0202040102Ab2460102
P0202040102Ab2460103、P0202040102Ab2460104
P0202040102Ab2460105、P0202040102Ab2460121
P0202040102Ab2460122、P0202040102Ab2460123
P0202040102Ab2460124、P0202040102Ab2460125
P0202040102Ab2460142、P0202040102Ab2460143
P0202040102Ab2500121、P0202040102Ab2500122
P0202040102Ab2500123、P0202040102Ab2500124
P0202040102Ab2500125、P0202040102Ab2500142
P0202040102Ab2500143
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級４
P0202120402A012201
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級３
P0102120302A012203
耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））―等級２
P0102120202A012202
劣化対策等級（構造躯体等）―等級３
P0202140302Ab03807
省エネルギー対策等級―等級４
P0302170402Ab008155a、P0302170402Ab008181a
P0302170402Ab008182a、P0302170402Ab008183a
P0302170402Ab008184a、P0302170402Ab009145a
P0302170402Ab009171a、P0302170402Ab009172a
P0302170402Ab009173a、P0302170402Ab009174a
省エネルギー対策等級―等級３
P0302170302Ab008155a、P0302170302Ab008181a
P0302170302Ab008182a、P0302170302Ab008183a
P0302170302Ab008184a、P0302170302Ab009145a
P0302170302Ab009171a、P0302170302Ab009172a
P0302170302Ab009173a、P0302170302Ab009174a

教育職員免許状失効公告

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第10条第１項の規定により、次の免許状は失効した。

平成26年10月29日　　愛知県教育委員会

１　本籍地、氏名、生年月日
愛知県、加藤　直樹、昭和58年９月22日
２　免許状の種類、番号、授与年月日、授与権者
⑴　中学校教諭１種免許状（数学）、平17中１第1043号、平成18年３月31日、兵庫県教育委員会
⑵　高等学校教諭１種免許状（数学）、平17高１第1472号、平成18年３月31日、兵庫県教育委員会
３　失効年月日　平成26年10月９日
４　失効の事由
教育職員免許法第10条第１項第２号該当

行旅死亡人

本籍・住所・氏名不詳、推定年齢50～60歳位の男性、身長164㎝、体重80㎏、丸顔、所持品はシャツ４枚、作業用ジャンパー、白ジャージ上下、作業用安全靴、青サンダル、パンツ２枚、携帯電話、充電器、証明写真、作業用工具、玉掛け技能講習免許

上記の者は、平成26年９月29日千葉県四街道市吉岡1830―１四街道徳州会病院で死亡しました。死因は肝不全。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管しております。心当たりの方は、当市福祉サービス部生活支援課まで申し出てください。

平成26年10月29日
千葉県　　四街道市長　佐渡　　斉

行旅死亡人

本籍・住所・氏名不詳、推定年齢10歳代後半～30歳代の男性、身長不詳、着衣は黒色ボクサーブリーフ

上記の者は、平成26年９月30日燕市五千石の大河津分水路可動堰第５ゲート付近にて発見されました。身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してありますので、心当たりの方は燕市福祉事務所援護係まで申し出てください。

平成26年10月29日
新潟県　　燕市長　鈴木　　力

公示送達

栗野都市計画事業下場土地区画整理事業の書類の送付に代える公告について

栗野都市計画事業下場土地区画整理事業において、下記の者に対する土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第99条第２項の規定による仮換地の使用収益開始日の通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第１項の規定により当該通知書の送付に代えて通知の内容を次のとおり公告する。

平成26年10月29日
栗野都市計画事業
下場土地区画整理事業
施行者　湧水町
代表者　湧水町長　米満　重満