平成12年建設省告示第1655号第１号に掲げる住宅
（認定年月日：平成27年２月６日）
旭化成ホームズ株式会社（東京都新宿区西新宿１―24―１）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３
T010302Ab0970728　T010302Ab0972234
T010302Ab0972238　T010302Ab2310544
T010302Ab2310728　T010302Ab2310734
T010302Ab2310738　T010302Ab2350324
T010302Ab2350518　T010302Ab2350528
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２
T010202Ab0980728　T010202Ab0982234
T010202Ab0982238　T010202Ab2320544
T010202Ab2320728　T010202Ab2320734
T010202Ab2320738　T010202Ab2530318
T010202Ab2530324　T010202Ab2530328
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１
T010102Ab0990544　T010102Ab0990728
T010102Ab0992234　T010102Ab0992238
T010102Ab2360324　T010102Ab2360518
T010102Ab2360528
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
T020302Ab0970728　T020302Ab0972234
T020302Ab0972238　T020302Ab2350324
T020302Ab2350518　T020302Ab2350528
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
T020202Ab0980728　T020202Ab0982234
T020202Ab0982238　T020202Ab2530318
T020202Ab2530324　T020202Ab2530328
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
T020102Ab0990544　T020102Ab0990728
T020102Ab0992234　T020102Ab0992238
T020102Ab2310544　T020102Ab2310728
T020102Ab2310734　T020102Ab2310738
T020102Ab2320544　T020102Ab2320728
T020102Ab2320734　T020102Ab2320738
T020102Ab2360324　T020102Ab2360518
T020102Ab2360528
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T030202Ab0970728　T030202Ab0972234
T030202Ab0972238　T030202Ab0980728
T030202Ab0982234　T030202Ab0982238
T030202Ab2350324　T030202Ab2350518
T030202Ab2350528　T030202Ab2530318
T030202Ab2530324　T030202Ab2530328
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級１
T030102Ab0990544　T030102Ab0990728
T030102Ab0992234　T030102Ab0992238
T030102Ab2310544　T030102Ab2310728
T030102Ab2310734　T030102Ab2310738
T030102Ab2320544　T030102Ab2320728
T030102Ab2320734　T030102Ab2320738
T030102Ab2360324　T030102Ab2360518
T030102Ab2360528
積水ハウス株式会社（大阪府大阪市北区大淀中１―１―88梅田スカイビル）
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級３
T010302Ab0130313　T010302Ab0130314
T010302Ab0130315　T010302Ab0130316
T010302Ab0130317　T010302Ab0130318
T010302Ab0132107　T010302Ab0132108
T010302Ab0132109　T010302Ab0160319
T010302Ab0160320　T010302Ab0160321
T010302Ab0162110　T010302Ab0162111
T010302Ab0162112　T010302Ab0170319
T010302Ab0170320　T010302Ab0170321
T010302Ab0172110　T010302Ab0172111
T010302Ab0172112　T010302Ab1690313
T010302Ab1690314　T010302Ab1690315
T010302Ab1690316　T010302Ab1690317
T010302Ab1690318　T010302Ab1690807
T010302Ab1690808　T010302Ab1690809
T010302Ab1720319　T010302Ab1720320
T010302Ab1720321　T010302Ab1720810
T010302Ab1720811　T010302Ab1720812
T010302Ab1730319　T010302Ab1730320
T010302Ab1730321　T010302Ab1730810
T010302Ab1730811　T010302Ab1730812
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級２
T010202Ab0140313　T010202Ab0140314
T010202Ab0140315　T010202Ab0140316
T010202Ab0140317　T010202Ab0140318
T010202Ab0142107　T010202Ab0142108
T010202Ab0142109　T010202Ab0180319
T010202Ab0180320　T010202Ab0180321
T010202Ab0182110　T010202Ab0182111
T010202Ab0182112　T010202Ab0190319
T010202Ab0190320　T010202Ab0190321
T010202Ab0192110　T010202Ab0192111
T010202Ab0192112　T010202Ab1700313
T010202Ab1700314　T010202Ab1700315
T010202Ab1700316　T010202Ab1700317
T010202Ab1700318　T010202Ab1700807
T010202Ab1700808　T010202Ab1700809
T010202Ab1740319　T010202Ab1740320
T010202Ab1740321　T010202Ab1740810
T010202Ab1740811　T010202Ab1740812
T010202Ab1750319　T010202Ab1750320
T010202Ab1750321　T010202Ab1750810
T010202Ab1750811　T010202Ab1750812
耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）―等級１
T010102Ab0152107　T010102Ab0152108
T010102Ab0152109　T010102Ab0202110
T010102Ab0202111　T010102Ab0202112
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級３
T020302Ab0130313　T020302Ab0130314
T020302Ab0130315　T020302Ab0130316
T020302Ab0130317　T020302Ab0130318
T020302Ab0132107　T020302Ab0132108
T020302Ab0132109　T020302Ab0160319
T020302Ab0160320　T020302Ab0160321
T020302Ab0162110　T020302Ab0162111
T020302Ab0162112　T020302Ab0170319
T020302Ab0170320　T020302Ab0170321
T020302Ab0172110　T020302Ab0172111
T020302Ab0172112　T020302Ab1690313
T020302Ab1690314　T020302Ab1690315
T020302Ab1690316　T020302Ab1690317
T020302Ab1690318　T020302Ab1690807
T020302Ab1690808　T020302Ab1690809
T020302Ab1720319　T020302Ab1720320
T020302Ab1720321　T020302Ab1720810
T020302Ab1720811　T020302Ab1720812
T020302Ab1730319　T020302Ab1730320
T020302Ab1730321　T020302Ab1730810
T020302Ab1730811　T020302Ab1730812
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級２
T020202Ab0140313　T020202Ab0140314
T020202Ab0140315　T020202Ab0140316
T020202Ab0140317　T020202Ab0140318
T020202Ab0142107　T020202Ab0142108
T020202Ab0142109　T020202Ab0180319
T020202Ab0180320　T020202Ab0180321
T020202Ab0182110　T020202Ab0182111
T020202Ab0182112　T020202Ab0190319
T020202Ab0190320　T020202Ab0190321
T020202Ab0192110　T020202Ab0192111
T020202Ab0192112　T020202Ab1700313
T020202Ab1700314　T020202Ab1700315
T020202Ab1700316　T020202Ab1700317
T020202Ab1700318　T020202Ab1700807
T020202Ab1700808　T020202Ab1700809
T020202Ab1740319　T020202Ab1740320
T020202Ab1740321　T020202Ab1740810
T020202Ab1740811　T020202Ab1740812
T020202Ab1750319　T020202Ab1750320
T020202Ab1750321　T020202Ab1750810
T020202Ab1750811　T020202Ab1750812
耐震等級（構造躯体の損傷防止）―等級１
T020102Ab0152107　T020102Ab0152108
T020102Ab0152109　T020102Ab0202110
T020102Ab0202111　T020102Ab0202112
耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）―等級２
T030202Ab0130313　T030202Ab0130314
T030202Ab0130315　T030202Ab0130316
T030202Ab0130317　T030202Ab0130318
T030202Ab0132107　T030202Ab0132108
T030202Ab0132109　T030202Ab0140313
T030202Ab0140314　T030202Ab0140315
T030202Ab0140316　T030202Ab0140317
T030202Ab0140318　T030202Ab0142107
T030202Ab0142108　T030202Ab0142109
T030202Ab0160319　T030202Ab0160320
T030202Ab0160321　T030202Ab0162110
T030202Ab0162111　T030202Ab0162112