P0102030202Ab2420222、P0102030202Ab2420223
P0102030202Ab2420224、P0102030202Ab2420225
P0102030202Ab2420242、P0102030202Ab2420243
P0102030202Ab2430060、P0102030202Ab2430068
P0102030202Ab2430070、P0102030202Ab2430078
P0102030202Ab2430210、P0102030202Ab2430219
P0102030202Ab2430220、P0102030202Ab2430230
P0102030202Ab2430239、P0102030202Ab2430240
P0102030202Ab2450221、P0102030202Ab2450222
P0102030202Ab2450223、P0102030202Ab2450242
P0102030202Ab2460061、P0102030202Ab2460062
P0102030202Ab2460063、P0102030202Ab2460064
P0102030202Ab2460065、P0102030202Ab2460202
P0102030202Ab2460203、P0102030202Ab2460204
P0102030202Ab2460205、P0102030202Ab2460221
P0102030202Ab2460222、P0102030202Ab2460223
P0102030202Ab2460224、P0102030202Ab2460225
P0102030202Ab2460242、P0102030202Ab2460243
P0102030202Ab2470060、P0102030202Ab2470068
P0102030202Ab2470070、P0102030202Ab2470078
P0102030202Ab2470210、P0102030202Ab2470220
P0102030202Ab2470230、P0102030202Ab2470239
P0102030202Ab2470240、P0102030202Ab2500221
P0102030202Ab2500222、P0102030202Ab2500223
P0102030202Ab2500224、P0102030202Ab2500225
P0102030202Ab2500242、P0102030202Ab2500243

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級１

P0102030102Ab2440250、P0102030102Ab2480250
P0102030102Ab2520230、P0102030102Ab2520239
P0102030102Ab2520250

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級２

P0102040202Ab2410202、P0102040202Ab2410203
P0102040202Ab2410221、P0102040202Ab2410222
P0102040202Ab2410223、P0102040202Ab2410242
P0102040202Ab2450221、P0102040202Ab2450222
P0102040202Ab2450223、P0102040202Ab2450242

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級１

P0102040102Ab2420061、P0102040102Ab2420062
P0102040102Ab2420063、P0102040102Ab2420064
P0102040102Ab2420065、P0102040102Ab2420202
P0102040102Ab2420203、P0102040102Ab2420204
P0102040102Ab2420205、P0102040102Ab2420221
P0102040102Ab2420222、P0102040102Ab2420223
P0102040102Ab2420224、P0102040102Ab2420225
P0102040102Ab2420242、P0102040102Ab2420243
P0102040102Ab2460061、P0102040102Ab2460062
P0102040102Ab2460063、P0102040102Ab2460064
P0102040102Ab2460065、P0102040102Ab2460202
P0102040102Ab2460203、P0102040102Ab2460204
P0102040102Ab2460205、P0102040102Ab2460221
P0102040102Ab2460222、P0102040102Ab2460223
P0102040102Ab2460224、P0102040102Ab2460225
P0102040102Ab2460242、P0102040102Ab2460243
P0102040102Ab2500221、P0102040102Ab2500222
P0102040102Ab2500223、P0102040102Ab2500224
P0102040102Ab2500225、P0102040102Ab2500242
P0102040102Ab2500243

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））一等級３

P0202120302A012203

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））一等級２

P0202120202A012202

劣化対策等級（構造躯体等）一等級３

P0102140302Ab03808

省エネルギー対策等級一等級４

P0402170402Ab008155a、P0402170402Ab008181a
P0402170402Ab008182a、P0402170402Ab008183a
P0402170402Ab008184a、P0402170402Ab009145a
P0402170402Ab009171a、P0402170402Ab009172a
P0402170402Ab009173a、P0402170402Ab009174a

省エネルギー対策等級一等級３

P0402170302Ab008155a、P0402170302Ab008181a
P0402170302Ab008182a、P0402170302Ab008183a
P0402170302Ab008184a、P0402170302Ab009145a
P0402170302Ab009171a、P0402170302Ab009172a
P0402170302Ab009173a、P0402170302Ab009174a

平成12年建設省告示第1656号第２号に掲げる規格化された型式の住宅（認証年月日：平成27年２月27日）

サンヨーホームズ株式会社（大阪府大阪市西区西本町１－４－１オリックス本町ビル８Ｆ）

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）一等級３

P0302010302Ab0530713、P0302010302Ab0531022
P0302010302Ab0531023、P0302010302Ab0531132
P0302010302Ab0531133、P0302010302Ab2150313
P0302010302Ab2150322、P0302010302Ab2150323
P0302010302Ab2150332、P0302010302Ab2150333

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）一等級２

P0302010202Ab0540713、P0302010202Ab0541022
P0302010202Ab0541023、P0302010202Ab0541132
P0302010202Ab0541133

耐震等級（構造躯体の損傷防止）一等級３

P0302020302Ab0530713、P0302020302Ab0531022
P0302020302Ab0531023、P0302020302Ab0531132
P0302020302Ab0531133

耐震等級（構造躯体の損傷防止）一等級２

P0302020202Ab0540713、P0302020202Ab0541022
P0302020202Ab0541023、P0302020202Ab0541132
P0302020202Ab0541133

耐震等級（構造躯体の損傷防止）一等級１

P0302020102Ab2150313、P0302020102Ab2150322
P0302020102Ab2150323、P0302020102Ab2150332
P0302020102Ab2150333

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級２

P0302030202Ab0530713、P0302030202Ab0531022
P0302030202Ab0531023、P0302030202Ab0531132
P0302030202Ab0531133、P0302030202Ab0540713
P0302030202Ab0541022、P0302030202Ab0541023
P0302030202Ab0541132、P0302030202Ab0541133

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）一等級１

P0302030102Ab2150313、P0302030102Ab2150322
P0302030102Ab2150323、P0302030102Ab2150332
P0302030102Ab2150333

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））一等級３

P0402120302A011801

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））一等級２

P0402120202A011801

省エネルギー対策等級一等級４

P0302170402Ab012073a、P0302170402Ab012074a
P0302170402Ab012075a、P0302170402Ab013033a
P0302170402Ab013034a、P0302170402Ab013035a

省エネルギー対策等級一等級３

P0302170302Ab012062a、P0302170302Ab012063a
P0302170302Ab012064a、P0302170302Ab012065a
P0302170302Ab013062a、P0302170302Ab013063a
P0302170302Ab013064a、P0302170302Ab013065a

積水化学工業株式会社（大阪府大阪市北区西天満２－４－４）

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）一等級３

P0102010302Aa0212611、P0102010302Aa0212612
P0102010302Aa0212613、P0102010302Aa2720634
P0102010302Aa2722131、P0102010302Aa2730634
P0102010302Aa2732231、P0102010302Ab0071902
P0102010302Ab0071922、P0102010302Ab0072125
P0102010302Ab0072806、P0102010302Ab0072826
P0102010302Ab0072921、P0102010302Ab0072923
P0102010302Ab0073204、P0102010302Ab0073224
P0102010302Ab1032025、P0102010302Ab1032621
P0102010302Ab1032626、P0102010302Ab1032706
P0102010302Ab1032902、P0102010302Ab1033022
P0102010302Ab1292746、P0102010302Ab1300638
P0102010302Ab1300648、P0102010302Ab1300678
P0102010302Ab1301068、P0102010302Ab1301436
P0102010302Ab1301456、P0102010302Ab1301742
P0102010302Ab1301745、P0102010302Ab1302546

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）一等級２

P0102010202Aa0222611、P0102010202Aa0222612
P0102010202Aa0222613、P0102010202Aa2740634
P0102010202Aa2742231、P0102010202Ab1940588
P0102010202Ab1940599、P0102010202Ab1940638
P0102010202Ab1940648、P0102010202Ab1940678
P0102010202Ab1941068、P0102010202Ab1941236
P0102010202Ab1941242、P0102010202Ab1941246
P0102010202Ab1941256、P0102010202Ab2180138
P0102010202Ab2180148、P0102010202Ab2180168
P0102010202Ab2180178、P0102010202Ab2180199
P0102010202Ab2180946、P0102010202Ab2180956
P0102010202Ab2340802、P0102010202Ab2340804
P0102010202Ab2340806、P0102010202Ab2340821
P0102010202Ab2340822、P0102010202Ab2340823
P0102010202Ab2340824、P0102010202Ab2340825
P0102010202Ab2340826

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）一等級１

P0102010102Aa0232245、P0102010102Aa0232252
P0102010102Aa0232255、P0102010102Aa0232258
P0102010102Aa0232262、P0102010102Aa0232265