遠心形局部扇風機	M7613
製紙用ろう石クレーの試験方法	M8016
非鉄金属鉱石のサンプリング，試料調製及び水分決定方法	M8101
鉄鉱石―マンガン定量方法―第１部：原子吸光法	M8215―１
鉄鉱石―マンガン定量方法―第２部：過よう素酸吸光光度法	M8215―２
鉄鉱石―銅定量方法	M8218
鉄鉱石―チタン定量方法―第１部：原子吸光法	M8219―１
鉄鉱石―チタン定量方法―第２部：ジアンチピリルメタン吸光光度法	M8219―２
鉄鉱石―ニッケル定量方法	M8223
鉄鉱石―クロム定量方法	M8224
鉄鉱石―すず定量方法	M8227
鉄鉱石―亜鉛定量方法	M8228
鉄鉱石―鉛定量方法	M8229
鉄鋼用ほたる石―分析方法	M8514
鉄鉱石及び還元鉄―用語	M8700
石炭類―試験方法	M8801
石炭灰及びコークス灰の分析方法	M8815
石炭類の形態別硫黄の定量方法	M8817
紙・板紙及びパルプ用語	P0001
紙加工仕上寸法	P0138
紙の原紙寸法	P0202
紙，板紙及びパルプ―調湿及び試験のための標準状態	P8111
紙―破裂強さ試験方法	P8112
紙及び板紙―耐折強さ試験方法―ショッパー試験機法	P8114
パルプ―ろ水度試験方法―第１部：ショッパー・リーグラ法	P8121―１
パルプ―ろ水度試験方法―第２部：カナダ標準ろ水度法	P8121―２
紙，板紙及びパルプ―水抽出液pHの試験方法―第１部：冷水抽出	P8133―１
紙，板紙及びパルプ―水抽出液pHの試験方法―第２部：熱水抽出	P8133―２
板紙―衝撃あな開け強さ試験方法	P8134
紙及び板紙―吸水度試験方法―コップ法	P8140
紙及び板紙―加速劣化処理方法―第１部：乾燥加熱処理（105℃）	P8154―１
紙及び板紙―加速劣化処理方法―第３部：加湿加熱処理（80℃，相対湿度65％）	P8154―３
紙及び板紙―圧縮強さ試験方法―ショートスパン法	P8156
パルプ―離解方法―第１部：化学パルプの離解	P8220―１
パルプ―離解方法―第２部：機械パルプの離解（20℃）	P8220―２
パルプ―紙料の固形分濃度測定方法	P8225
パルプ―湿潤又は乾燥状態におけるゼロスパン引張強さの試験方法	P8227
紙，板紙及びパルプ―灰分試験方法―525℃燃焼法	P8251
紙，板紙及びパルプ―灰分試験方法―900℃燃焼法	P8252
パルプ及び紙―赤外線反射率測定による有効残留インキ濃度（ＥＲＩＣ値）の試験方法	P8254
標準物質生産者の能力に関する一般要求事項	Q0034
適合性評価―検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項	Q17020
適合性評価―要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項	Q17024
適合性評価―製品，プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項	Q17065
情報技術―サービスマネジメント―第１部：サービスマネジメントシステム要求事項	Q20000―１
リスクマネジメント―リスクアセスメント技法	Q31010
ファインセラミックスの室温曲げ強さ試験方法	R1601
ファインセラミックス用窒化けい素微粉末の化学分析方法	R1603
ファインセラミックスの高温曲げ強さ試験方法	R1604
ファインセラミックスの圧縮強さ試験方法	R1608
非酸化物系ファインセラミックスの耐酸化性試験方法	R1609
ファインセラミックス用炭化けい素微粉末の化学分析方法	R1616
ファインセラミックスの室温曲げ疲労試験方法	R1621
ファインセラミックスの引張クリープ試験方法	R1631
ファインセラミックス及びファインセラミックス粉体用の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察のための試料調製方法	R1633
ファインセラミックスの焼結体密度・開気孔率の測定方法	R1634
ファインセラミックス薄膜の光透過率試験方法	R1635
ファインセラミックス薄膜の膜厚試験方法―触針式表面粗さ計による測定方法	R1636
ファインセラミックス薄膜の抵抗率試験方法―４探針法による測定方法	R1637
ファインセラミックス粉体の粗大粒子含有率試験方法	R1653
ファインセラミックスのボールオンディスク法による高温摩耗試験方法	R1654
ファインセラミックスの水銀圧入法による成形体気孔径分布試験方法	R1655
長繊維強化セラミックス複合材料の常温における引張応力―ひずみ挙動試験方法	R1656
長繊維強化セラミックス複合材料の強化材特性試験方法	R1657
ファインセラミックスの高温曲げ疲労試験方法	R1658
長繊維強化セラミックス複合材料の常温における有孔引張試験方法	R1678
電波吸収体のミリ波帯における電波吸収特性測定方法	R1679
ファインセラミックス多孔体の液中粒子捕そく性能試験方法	R1680
ファインセラミックス多孔体の球圧子押込み試験方法	R1681
ファインセラミックスの高電界における電界誘起ひずみの測定方法	R1682
ファインセラミックス基板の熱疲労試験方法	R1692
ファインセラミックス及びセラミックス複合材料の放射率測定方法―第１部：ＦＴＩＲを用いた分離黒体法による垂直分光放射率	R1693―１
ファインセラミックス及びセラミックス複合材料の放射率測定方法―第２部：ＦＴＩＲを用いた反射法による垂直放射率	R1693―２
ファインセラミックス及びセラミックス複合材料の放射率測定方法―第３部：直接加熱熱量法による半球全放射率	R1693―３
ファインセラミックス薄膜の湿度環境下における分光透過率の測定方法	R1694
ファインセラミックス―光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果	R1702
ファインセラミックス―光触媒材料のセルフクリーニング性能試験方法―第１部：水接触角の測定	R1703―１
ファインセラミックス―活性酸素生成能力測定による光触媒材料の水質浄化性能試験方法	R1704
ファインセラミックス―光触媒材料の抗ウイルス性試験方法―バクテリオファージＱβを用いる方法	R1706
ファインセラミックス―屋内照明環境で用いる光触媒試験用光源	R1750