三　ソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用（別表第一に掲げるものを除く。）			
イ　ソーダ石灰ガラスの原料としての石灰石の使用	トン	石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四四〇	
ロ　ソーダ石灰ガラスの原料としてのドロマイトの使用	トン	ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四七一	
ハ　ソーダ石灰ガラスの原料としてのソーダ灰（国内で生産されたものに限る。このハの第四欄において同じ。）の使用	トン	ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四一三	
ニ　ソーダ石灰ガラスの原料としてのソーダ灰（海外から輸入されたものに限る。この二の第四欄において同じ。）の使用	トン	ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四一五	
ホ　ソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸バリウムの使用	トン	炭酸バリウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・二二	
ヘ　ソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸カリウムの使用	トン	炭酸カリウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・三二	
ト　ソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸ストロンチウムの使用	トン	炭酸ストロンチウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・三〇	
チ　ソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸リチウムの使用	トン	炭酸リチウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・六〇	